X=1550
Y=2300
Z=-65

X=1550
Y=2600
Z=-65

Y=2350
Y=2400
Y=2450
Y=2500
Y=2550

63.4
348
366
62.6
442
385

X=1500

X=1500

363

61.3
362
280
288
271
368
61.4

X=1450
357
299
65.2

X=1450

346
318

61.3
341
339

338
328

60.7
60.4

X=1400
60.2
330
329
343

X=1400

340

353
55.9

410
61.0
352

356

X=1350
355
350
349

X=1350
354

358

393
61.5
61.5
360

392
369

60.9

X=1300
Y=2300
Z=-65

413
60.9
411

X=1300
Y=2600
Z=-65

z=-60