
Лист II
4400
4500
4600
4700
4800
5900
5800
5700
5600
5500
490
580
640
475
420
460
560
0,38
4487
0,59
4284
0,38
4487
99
100
Δ 75
4284