
VP
+120
+100
+80
+60
+40
+20
I
II
III
IIIa
IIb
IVa
Pl. 108.74
Pl. 314.8
Pl. 306.5
Pl. 103.5
Pl. 115.55
Pl. 144.75
Pl. 188.20
Pl. 160.75
Pl. 115.20
Y=1100
Y=1200
X=300
X=400
X=500
Y=1300
Y=1400
Y=1500
Y=1600
Y=1700
Y=1800
Y=1900
Y=2000
Y=2100
Y=2200
Y=2300
Y=2400
Y=2500
Y=2600
Y=2700
Y=2800
Y=2900
Y=3000
Y=3100
Y=3200
Y=3300
Y=3400
Y=3500
Y=3600
Y=3700
Y=3800
Y=3900
Y=4000
Y=4100
Y=4200
Y=4300
Y=4400
Y=4500
Y=4600
Y=4700
Y=4800
Y=4900
Y=5000
Y=5100
Y=5200