



Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.  
Se mottakerliste nedenfor.

Dato: 29.10.2019  
Vår ref: 15/00016-17  
Deres ref:

## **Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Overskott steinbrudd i Indre Fosen kommune. Tiltakshaver: Pallin AS**

Leiv Erikssons vei 39  
Postboks 3021 Lade  
N-7441 Trondheim

**TELEFON** + 47 73 90 46 00

**E-POST** [post@dirmin.no](mailto:post@dirmin.no)

**WEB** [www.dirmin.no](http://www.dirmin.no)

**GIRO** 7694.05.05883

**SWIFT** DNBANOKK

**IBAN** NO5376940505883

**ORG.NR.** NO 974 760 282

**SVALBARDKONTOR**

**TELEFON** +47 79 02 12 92

### **1. Konsesjonen**

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til søknad om driftskonsesjon datert 19. desember 2014 fra Pallin AS med organisasjonsnummer 948 266 970. Pallin AS med organisasjonsnummer 948 266 970, heretter benevnt «Tiltakshaver» eller «Tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av mineralske ressurser i Overskott steinbrudd på eiendommen gbnr. 23/3 i Indre Fosen kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler.

Konsesjonsområdet har et areal på om lag 23 dekar og fremgår av kart i vedlegg 1. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til masseuttak og regulert til område for masseuttak/steinbrudd i reguleringsplan for «Overskott Steinbrudd», datert 18. juni 1998. Indre Fosen kommune innvilget den 10. oktober 2018 en dispensasjon for blant annet utvidelse av uttaksdybde.

Tildeling av driftskonsesjon erstatter ikke krav om andre tillatelser, godkjenning, arealavklaring eller konsesjon etter annen lovgivning. Tiltakshaver er ansvarlig for å innhente andre nødvendige tillatelser.

### **2. Vilkår for driftskonsesjonen**

Konsesjonen gis med følgende vilkår:

#### **2.1. Driftsplan**

Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Dersom Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.



Merknader til vedlagte driftsplan skal rettes senest 2 måneder etter vedtaksdato.

Merknader til godkjent driftsplan fremgår av vedtakets punkt 5.4.

## **2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse**

Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 640 000, som beskrevet i vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51.

Den økonomiske sikkerheten skal stilles med bankgaranti for et grunnbeløp stort NOK 300 000, og deretter årlige avsetninger til bankkonto som det skal etableres pant i til fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan råde over denne på noe vis, begge deler som beskrevet i punkt 5.11.

Innen 2 måneder etter dato for dette konsesjonsvedtak, skal Tiltakshaveren overfor DMF ha:

- (i) Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, vedlegg 2;
- (ii) Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende, vedlegg 3;
- (iii) Etablert pantet til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6, vedlegg 4.

## **2.3. Bergteknisk ansvarlig**

Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten ugrunnet opphold.

## **2.4. Øvrige vilkår**

Innen 2 måneder etter dato for dette konsesjonsvedtak skal konsesjonsgrensen for massetaket settes ut eller markeres i terrenget, slik at den er lett synlig gjennom hele driftsperioden.

## **3. Godkjenning av driftsplan**

DMF godkjenner driftsplanen for Overskott steinbrudd, med mindre merknader. Det vises til DMFs vurdering i vedtakets punkt 5.4. Godkjent versjon av driftsplanen er vedlagt dette konsesjonsvedtak.

## **4. Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer**

Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos høringsinstanser lik adresselisten til dette tildelingsbrevet.

Høringsperioden var fra 26. juni 2019 til 19. august 2019.

DMF har mottatt høringsinnspill fra Indre Fosen kommune, Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag Fylkeskommune, Statens vegvesen og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Fra høringsuttalelsene har DMF merket seg følgende:



#### Indre Fosen kommune:

Kommunestyret i Rissa vedtok reguleringsplan for Overskott steinbrudd i 1998. Videre innvilget arealutvalget i Indre Fosen kommune i oktober 2018 dispensasjon for utvidelse av uttaksdybde og enkelte andre endringer. I kommuneplanens arealdel er området satt av til massetak. Kommunen gjorde en vurdering av saken sist ved behandling av dispensasjonssøknaden. Kommunen har ikke merknader til søknad om driftskonsesjon ut over bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan og vilkår ift dispensasjonsvedtaket.

*DMF kommenterer: DMF tar uttalelsen til etterretning.*

#### Fylkesmannen i Trøndelag:

Fylkesmannen har mottatt ovennevnte søknad om driftskonsesjon til uttalelse. Under følger innspill til planen på Fylkesmannens ulike fagområder:

##### *Landbruk*

Området er i den kommunale arealplanen avsatt til masseuttak og regulert til område for masseuttak/steinbrudd i reguleringsplan for «Overskott Steinbrudd», datert 18. juni 1998. Ifølge reguleringsbestemmelsene skal området rehabiliteres som landbruksområde. Vi anbefaler at det settes vilkår om at det i driftsplanen inntas en tidsfrist for tilbakeføringen, i det minste som en frist etter avsluttet uttak.

##### *Klima og miljø*

Vi viser til vårt brev av 12.11.2018 til Direktoratet for mineralforvaltning med tittelen: «Høring av søknader om driftskonsesjoner: vurderinger på klima- og miljøområdet.»

##### *Helse og omsorg*

Ressurshensyn begrenser muligheten til å gjennomføre folkehelsefaglige vurderinger av de enkelte søknader om konsesjon. Generelt for slike søknader er det innenfor folkehelseområdet særlig temaene støy, støv og trafiksikkerhet som er aktuelle å vurdere. Både selve driften og trafikk med transport av masser kan bidra til ulemper for naboer og beboere langs veier som leder inn til driftsområdet. Virksomheten kan medføre tungtrafikk over lang tid og særlig ved økning i aktiviteten og trafikken bør det vurderes nøye om ulempene overstiger fordelene med å gi konsesjon. For noen driftssteder kan det også være grunn til å vurdere ulemper knyttet til endrede muligheter for friluftsliv. Det må alltid være avklart at søknaden er i tråd med reguleringsplan.

##### *Samfunnssikkerhet*

Etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-1 er det krav om reguleringsplan for større bygge- og anleggstiltak, og dermed krav til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse. Om det foreligger vedtatt plan for området viser vi derfor til eventuelle merknader til denne, og minner om viktigheten av at nødvendige samfunnssikkerhetshensyn og tilpasning til et endret klima, blir ivaretatt.

Fylkesmannen har ut ifra sine øvrige fagområder ingen ytterligere merknader til saken.

*DMF kommenterer: DMF tar uttalelsen til etterretning. DMF forutsetter at tiltakshaver driver i medhold av reguleringsbestemmelsene, herunder bestemmelsen i punkt 6.1.9 om etterbruk av uttaksområdet til landbruksområde.*



*Tiltakshaver beskriver i godkjent driftsplan hvordan uttaket i etappe tre skal rehabiliteres. Rehabilitering, herunder tilbakeføring av uttaksområdet til landbruksarealer er en del av godkjent driftsplan. DMF forutsetter at tiltakshaver driver i medhold av godkjent driftsplan og finner det ikke nødvendig å stille vilkår om frist for tilbakeføring av uttaksområdet til landbruksareal.*

*Videre følger det av vedtakets punkt 5.11 at tiltakshaver stiller økonomisk sikkerhet ved bankgaranti og individuell fondsavsetning til bankkonto, som det i henhold til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse etableres pant i til fordel for DMF. Tiltakshaveren har ikke rådighet over denne bankkontoen som sperres til fordel for DMF. Formålet med kravet om økonomisk sikkerhet er å sikre gjennomføringen av tiltakshavers plikt til sikring og opprydding av uttaksområdet etter mineralloven § 49 og § 50. Midlene på bankkonto som DMF har rådighet over fristilles ikke før tiltakshaver har dokumentert at konsesjonsområdet er ryddet opp og sikret i henhold til godkjent driftsplan.*

#### Trøndelag Fylkeskommune:

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak. Området ble regulert i 1998, og det ble i 2018 innvilget dispensasjon for en utvidelse av uttaksdybde og enkelte andre endringer. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 10 000 m<sup>3</sup> og totalt uttak på om lag 215 000 m<sup>3</sup> fast fjell. Bruddet ligger i utmark i god avstand fra bebyggelse, og er etablert med parkbelte/vegetasjonsbelte mot fylkesvegen. Bruddet skal tilbakeføres til landbruk når bruddet avsluttes.

Omsøkte driftsplan er en revisjon/fornyelse av eksisterende driftsplan fra januar 1996. og er utarbeidet i forbindelse med behov for å søke konsesjon for videre drift.

Fylkeskommunen har ikke merknader til omsøkte driftskonsesjon.

*DMF kommenterer: DMF tar uttalelsen til etterretning*

#### Statens vegvesen:

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som eier og forvalter av riksveg, forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.

Grustaket har avkjørsel direkte fra fv. 717. Vegvesenet erfarer at massetransport ofte medfører tilsmussing av fylkesvegnettet. Tilsmussing av veg er svært uheldig for trafiksikkerheten, da kjørebanelen kan bli glatt.

I tillegg medfører tilsmussing av veg store utfordringer for driften av fylkesvegnettet. Vask av vegnettet for å fjerne tilsmussing forårsaker at støv og jordrester renner ned i veggrøften og tetter både grøft og dreneringssystem. Dette medfører driftsmessige ulemper og urimelige ekstrakostnader for vegeier.

Vegvesenet ber om at det tas inn følgende vilkår i driftskonsesjonen:

- Adkomstvegen, før utkjøring på offentlig vegnett, må ha egnet dekke for å fjerne jord



og smuss fra dekkene til kjøretøy.

- Vegnettet må rengjøres ved eventuell tilsmussing. Rengjøring av vegnett skal utføres uten at grøft eller dreneringssystem tettes. Vi gjør oppmerksom på at dersom vegen blir tilsmusset vil vi måtte, i henhold til veglovens § 57, iverksette tiltak etter veglovens § 58 eller § 61.

*DMF kommenterer: DMF tar uttalelsen til etterretning. DMF sendte høringsuttalelsen fra Statens vegvesen til tiltakshaver slik at de kunne uttale seg om avbøtende tiltak knyttet til virksomhetens påvirkning på fylkesvegen. Pallin AS kan opplyse at firmaet allerede har rutiner på vegrenhold som søkes etterlevd. Firmaet disponerer og maskinelt utstyr for feiing av vei og har allerede vurdert asfaltering av avkjørsel. Tanken er å holde egen avkjørsel mest mulig ren slik at ikke fylkesvegen tilsmusses samt å gjøre rent om dette likevel skulle skje. Det er ikke tilgang på vann i området så spyling er lite aktuelt her. De opplyser videre at bruddet nå har vært i drift i over 20 år og det har aldri vært klager på tilsmusset veg.*

*DMF finner på bakgrunn av tiltakshavers uttalelse sammenholdt med veglovens krav ikke grunnlag for å sette vilkår som nevnt i Statens vegvesens høringsuttalelse.*

#### Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE):

Etter det vi kan se er tiltaket hjemlet i eksisterende reguleringsplan av 18.06.1998 samt dispensasjon fra denne planen av 10.10.2018. Vi kan ikke se at våre interesser skulle kunne bli vesentlig berørt av tiltaket da drifta av steinbruddet vil foregå på fjell med god avstand til vassdrag. Ca. 250 meter nord for steinbruddet er det imidlertid lokalisert en kvikkleiresone (sone 939 «Sørli», jfr. vedlagte kartskisse) samt at Statens vegvesen også har gjort funn av kvikkleire i dette området i forbindelse med vegarbeid.

De opprinnelige kvikkleiresonene ble fastsatt ut i fra en helhetlig vurdering basert på bla. grunnboringer, vurdering av terrengforhold, lokalkunnskap samt den aktuelle geoteknikkers faglige skjønn. Antall grunnboringer varierer fra sone til sone og en god del av disse vurderinger begynner nå å bli gamle. NVE har derfor engasjert NGI for å gjennomføre supplerende grunnboringer og vurderinger i flere kvikkleiresoner i Indre Fosen, bla sone Sørli. NGI har i forbindelse med dette arbeidet funnet sprøbruddmateriale i 2 av borprøvene i nærheten av vassdraget Mjølkåa men NGI anser ikke at dette er av en slik karakter at det er fare for områdeskred og vi har derfor valgt å ta ut opprinnelig sone fra «NVE Atlas». Vi anser derved tiltaket som trygt i forhold til skredfare og har ingen innvendinger til søknaden.

*DMF kommenterer: DMF tar uttalelsen til etterretning.*

#### **5. DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon**

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.

I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m<sup>3</sup> masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF. Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.



En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2.

DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.

DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden:

### **5.1 Utvinningsrett**

Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler. Tiltakshaver er ikke grunneier til konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale med grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen fremlagt avtale med grunneier for gbnr. 23/3 i Indre Fosen kommune, som dokumentasjon for utvinningsrett.

Avtalen gir Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte konsesjonsområdet i avtaleperioden.

DMFs vurdering er at Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten.

### **5.2 Tiltakets arealmessige status**

Konsesjonsområdet har et areal på om lag 23 dekar og fremgår av kart i vedlegg 1.

Området er i den kommunale arealplanen avsatt til masseuttak og regulert til område for masseuttak/steinbrudd i reguleringsplan for «Overskott Steinbrudd», datert 18. juni 1998. Indre Fosen kommune innvilget den 10. oktober 2018 en dispensasjon for blant annet utvidelse av uttaksdybde.

### **5.3 Prosjektets økonomi**

DMF har vurdert årsregnskap noter for siste 2 år. Ut ifra de gitte opplysningene vurderer DMF at bedriften er økonomisk skikket.

### **5.4 Driftsplan**

For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Driftsplanen skal være et styringsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket, og et referansedokument ved DMFs tilsyn.

Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket.

Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av steinbruddet. Beskrivelsen og kart- og snitt-tegninger presenterer den planlagte brytningen av forekomsten innenfor det konsesjonsområdet på 23 dekar. Det totale volum fast fjell



som skal tas ut er estimert til 215 000 m<sup>3</sup>. Årlig uttak vil variere med markedet, men planlagt uttak pr. år er 10 000 faste m<sup>3</sup>. Det legges opp til drift i to etapper. Etappe en vil ha uttak mot sørvest og etappe to har uttak mot nordøst. Utdrevne områder som ikke er nødvendig i den videre drift, istandsettes fortløpende. Videre presenteres plan for sikring og for avslutning. Bunnen i uttaksområdet skal ryddes for større blokker og tilføres masser på minimum 0,5 m tykkelse. Bruddområdet planlegges tilbakeført til landbruksformål i etappe tre.

Med mindre merknader tilfredsstillende forslaget til driftsplan de krav DMF stiller til planen. DMFs merknad gjelder:

Redegjør nærmere for hensikten med voll nevnt i driftsplanen. Vollen må også fremgå av vedlagte kart og tverrsnitt.

I følge reguleringsbestemmelser pkt. 6.1.7 skal plassering av knuseverk godkjennes gjennom driftsplan. DMF kan ikke se at plassering av knuseverket er vist i kartmaterialet og ber derfor om at dette korrigeres.

I tillegg til pallhøyder skal det også vises total veggvinkel og hyllebredde i vedlagte tverrsnitt. Videre må dere vise konsesjonsgrense (ytterste grense for tillatt uttak). Denne er kun vist i snitt B-B og kun på en side.

DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Overskott steinbrudd, kan godkjennes med vilkår om at merknadene rettes senest 2 måneder etter vedtaksdato.

Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner, bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra den til enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

### **5.5 Bergfaglig forsvarlig drift**

Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.

DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig. Ved vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket.

### **5.6 Søkers kompetanse for drift av forekomsten**

Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold til kravet til skikkethet.

I henhold til forskrift til mineralloven §3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser skal ha en bergteknisk ansvarlig.



Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Trond Pallin som bergteknisk ansvarlig for uttaket. Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarlig for uttaket og oppfyller forskriftens kvalifikasjonskrav.

DMFs vurdering er at Tiltakshaver har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten.

### **5.7 Miljømessige konsekvenser av utvinning**

Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet vektlegges.

Det foreligger en godkjent reguleringsplan for uttaket.

#### *Vurdering etter naturmangfoldloven*

Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er reguleringsplanen, høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og Artskart (gjennomført i mars 2019) lagt til grunn for vurderingene etter naturmangfoldloven. I vurderingsgrunnlaget er det ikke kommet frem opplysninger som tyder på at uttaket vil komme i konflikt med naturverdier i området. DMF anser at kunnskapskravet i naturmangfoldloven § 8 er oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av uttaket og det ikke kan påvises effekter av tiltaket på truet, nær truet eller verdifull natur, legger DMF til grunn at det ikke er nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

#### *Avrenning – vurdering etter forurensningsforskriften § 30-6*

Det fremgår av driftsplanen at tiltaket kan medføre avrenning ned til resipient. DMF minner om forurensningsforskriften kapittel 30 og meldeplikten til forurensningsmyndigheten ved oppstart av virksomheten. DMF understreker at tiltakshaver plikter å holde seg innenfor de grenseverdiene som er satt i forskriften § 30-6.

På bakgrunn av overnevnte har DMF kommet fram til at det ikke foreligger forhold knyttet til miljø og kulturminner som tilsier at driftskonsesjon ikke skal gis eller at det er nødvendig å stille vilkår om avbøtende tiltak.

### **5.8 Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift**

Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfører nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og dyr.

Tiltakshaver skriver i godkjent driftsplan at bom og skilt med adgang forbudt skal være plassert som angitt på uttakskart ved avkjørsel. Sikringsgjerde for steinbrudd skal etableres som angitt på uttakskart. «Gjerde skal merkes adgang forbud – anleggsområde» som angitt på uttakskartene. Kant over bruddvegg skal renskes for vegetasjon og vekstjord og avrundes/ryddes i 3 meter breddes så kant blir ryddig og godt synlig. Sikringsgjerde langs intern transportvei i bruddet, skal etableres ved uttak av siste etappe som vist på uttakskart. Bruddvegger skal inspiseres for løse stein og renskes samtidig som man graver ut sprengt stein. Det skal utvises aktsomhet for stein





som kan løsne som følge av evt. vanntilsig og frostsprengning. Dette gjelder både mindre stein og større blokker som vurderes å kunne bety risiko. Avskjæringsgrøfter over bruddvegger og vannledende slisser i bruddkanter antas ikke nødvendig da tilstøtende terreng gjerne har fall bort fra bruddets åpning. Reguleringsbestemmelsene § 6.1.9 viser her til driftsplanen under driften og krever ellers rehabilitering til landbruk når bruddet avsluttes. Bruddet er i tillegg etablert i henhold til reguleringsplan med parkbelte/vegetasjonsbelte mot eksponering fra fylkesvegen. Drift skal ifølge reguleringsbestemmelsene skje ved at knuseverk til enhver tid plasseres så lavt som mulig i bruddet.

DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for omgivelsene og nærliggende områder under drift er tilfredsstillende, og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis.

### **5.9 Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling**

Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen sand, grus, pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg.

Tiltakshaver opplyser i driftsplanen at bergarten i bruddet er Amfibolitt med smale band av kvartskaratofyr.

90% av utkjørte masser leveres som samfengt sprengtstein. Bruksområder er til forsterkningslag i gårdsplasser og veger med mindre trafikk. Annen bruk er til å legge en såle under byggverk på leirgrunn og i fyllinger. En mindre andel, der hvor berget har best kvalitet, knuses for lettere utlegg av tynnere forsterkningslag. Egnede blokker til forstøtning ved tørrmuring ol., legges til side som eget produkt.

### **5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området**

Tiltakshaver skriver i godkjent driftsplan at konstruksjoner, infrastruktur og skrot fjernes. Bruddvegger inspiseres for løse stein og større blokker og renskes. Bruddvegger skal renskes for løse stein og stein/blokker. Tiltak for å hindre erosjon og frostsprengning av overflatevann synes ikke påkrevet da terrenget i hovedsak har fall bort fra bruddkant. Det er derfor ikke påkrevet med avskjærende grøfter på topp av skråninger eller vannledende slisser i bruddvegg. Bruddkant avgraves for jordsmonn som kan gi grobunn for vegetasjon og renskes for løse stein. Sikringsgjerde bør utføres i materiale som har god varighet og styrke, for eksempel med jernstolper forankret i fjell. Situasjon kontrolleres. Bruddvegger sikres med avdelende gjerde sli at ingen kan komme til bruddkant innenfra bruddet. Sikringsgjerder skal skiltmerkes for varslingsfare med skrent. Dokumentasjon av helhetlig situasjon med bruddvegger og sikringsgjerde samt utførte tiltak foretas i rapport med foto, beskrivelse og karthenvising som oversendes DMF.

Når det gjelder rehabilitering av området så skriver tiltakshaver i godkjent driftsplan at restmasser av sprengt stein planeres i minst 50 cm tykkelse (ca. 8200m<sup>3</sup>) over bruddets bunn. Det skal påses at bunnen i bruddet har jevnt fall for avrenning mot terreng i sør vest slik at vannet ikke stenges inne i dammer. Avdekkingsmasser tilbakeføres og planeres over bruddets bunn. Jordranker lagt mellom sikringsgjerde og bruddkanter tilføres paller og bunn av brudd. Vegetasjon langs bruddets kanter søkes så reetablert i disse massene innenfor veggene i bruddet. Voll mot vest planeres ned og avrundes inn



i bruddet. Eventuelle fyllingsskråninger for permanent etablering skal ikke være brattere enn  $h/l = 1:1,5$  for steinfyllinger og  $1:2$  for sand og grusmasser. Grus og vekstjord fra midlertidig deponi i bruddet, fordeles jevnt utover i bruddets bunn. Terrenget forutsettes reetablert med vekster som naturlig hører hjemme i området, da som landbruksareal til beite. For å påskynde revegetering kan bunnen evt. tilsåes med gress. Røtter, trær og busker langs bruddets kant, kan relokaliseres langs uttakets vegger i bunn og på paller.

DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er tilfredsstillende, og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis.

### **5.11 Økonomisk sikkerhetsstillelse**

Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven § 2-1 fremsatt forslag til sikkerhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter endelig krav til sikkerhetsstillelsen. Tiltakshaver foreslår en økonomisk sikkerhetsstillelse på totalt NOK 100 000.

#### **5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens størrelse**

DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som utilstrekkelig. Etter forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt.

DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille finansiell sikkerhet med NOK 640 000 for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på egne erfaringstall for tilsvarende uttak, med tillegg for eksterne- og uforutsette kostnader.

#### **5.11.2. Sikkerhetsstillelsens form**

Formen på sikkerhetsstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd.

Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten stilles ved bankgaranti og individuell fondsavsetning til bankkonto, som det i henhold til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal etableres pant i til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6. Tiltakshaveren skal ikke ha rådighet over slik bankkonto som skal sperres til fordel for DMF.

#### *Bankgaranti – oppstartsfasen*

DMF vurderer at det er nødvendig at Tiltakshaver innen 2 måneder etter at dette konsesjonsvedtak er truffet, stiller en bankgaranti som en påkravsgaranti, som DMF finner tilfredsstillende, for et beløp stort NOK 300 000. Dette for å ha tilstrekkelig sikkerhet i en oppstartsfasen før fondet har nådd maksimal avsetning. Størrelsen av bankgarantien er satt ut i fra en vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig sikkerhet i denne fasen.

DMF kan fremme krav under bankgarantien i følgende tilfeller:

- (i) Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak som aksepteres av DMF;



- (ii) Ved konkurs, opphør eller annen avvikling av Tiltakshavers virksomhet; og
- (iii) Ved tilbakekall av konsesjonen.

Ved melding til garantisten om at ett av tilfellene i punkt (i) – (iii) over foreligger skal DMF ha rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver. Bankgarantien skal bestå så lenge beløpet innestående på bankkontoen ikke har nådd NOK 300 000. Når beløpet innestående på bankkontoen har nådd NOK 300 000, eller etter skriftlig samtykke fra DMF forut for dette tidspunkt, faller plikten til bankgaranti bort.

#### *Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse*

Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet på NOK 640 000 er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 1,35 pr tonn uttatt masse.

Ved fastsettelse av sats per tonn uttatt masse har DMF lagt til grunn at fondet skal bygges opp over en periode på 17,6 år, det vil si NOK 36 300 pr år. I søknaden er uttak anslått til 10 000 m<sup>3</sup>/år, tilsvarende antall 27 000 tonn/år, noe som gir en årlig avsetning på NOK 1, 35pr tonn.

Innbetaling for forrige års uttak av masse må være avsatt innen 1. februar etterfølgende år.

#### **5.11.3. Rapportering og dokumentasjon**

Innestående beløp på konto skal årlig dokumenteres ved å gi DMF tilgang til en oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen.

Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF underrettes umiddelbart. Ellers skal tiltakshaver hvert femte år foreta en vurdering av om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.

DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som fremkommer over, og finner av den grunn nødvendig å pålegge Tiltakshaver plikter om dette i konsesjonsvilkårene.

#### **5.11.4. Justering av sikkerheten**

Etter forskrift til mineralloven § 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak om endring av avsetningens størrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling og tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak.

## **6. Driftskonsesjonens varighet**

Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år.

Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift er startet opp senest fem år etter at konsesjonen er gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. Det



kan søkes til DMF om forlengelse av disse fristene. Driftskonsesjonen faller også bort dersom:

- Utvinningsretten for statens mineraler slettes
- avtalen om rett til å utnytte forekomst av grunneiers mineraler opphører
- skjønn ikke er krevd innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter mineralloven § 37 andre ledd bokstav a

Driftskonsesjonen kan ikke overdras. Dette gjelder også ved overdragelse av utvinningsretten.

## **7. Tiltakshavers plikter**

Tiltakshaver har rettigheter og plikter som følger av mineralloven med forskrifter.

### **Meldeplikt ved oppstart og stans av drift**

Senest en uke før oppstart av driften skal tiltakshaver sende melding til DMF.

Tiltakshaver skal også sende melding til DMF før driften midlertidig stanses eller legges ned, i henhold til mineralloven § 44.

### **Driften skal utføres med varsomhet**

Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig. Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendig forurensning eller skade på miljøet, i henhold til mineralloven § 48.

### **Forsvarlig sikring og opprydding**

Området skal sikres slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. Sikringsplikten omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser på områder som er tilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven § 49.

Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven § 50. Området skal være forsvarlig ryddet og varig sikret etter at arbeidene er avsluttet, i henhold til mineralloven §§ 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når oppryddingen skal være avsluttet.

### **Ansvar for bergteknisk ansvarlig**

Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse

- at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere, nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas
- at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte
- at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan

### **Rapportering**

Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via «MinSide» på [dirmin.no](http://dirmin.no).

Når uttak av grunneiers mineraler legges ned, kan DMF stille krav om å sende inn sluttrapport, måledata og prøvemateriale. Dette gjelder dersom uttaket har mineraliseringer av vesentlig geologisk interesse.

## **8. Rett til å klage**

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar med reglene i forvaltningsloven kapittel VI.



Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer.

Partene i saken har rett til å gjøre seg kjent med saksdokumentene, etter forvaltningsloven §§ 18 og 19.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se hjemmesiden vår på [www.dirmin.no](http://www.dirmin.no).

Vennlig hilsen

Maria Lauritzen  
seksjonsleder

Marit Mia Bjørnstad  
rådgiver

*Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.*  
Saksbehandler: Marit Mia Bjørnstad

Vedlegg:

Konsesjonsområde.pdf  
Avtale om finansiell sikkerhetsstillelse.docx  
Påkravsgaranti.docx  
Pantsettelseserklæring.docx  
Godkjent driftsplan.pdf  
Adresseliste SvarUT - Overskott.pdf

Mottakere:

Pallin AS	Sund	7100 RISSA
-----------	------	------------

Kopi til:

Indre Fosen kommune	Rådhusveien 13	7100 RISSA
Fylkesmannen i Trøndelag	Postboks 2600	7734 STEINKJER
Trøndelag fylkeskommune	Fylkets hus, Postboks 2560	7735 STEINKJER
Norges vassdrags- og energidirektoratet Region Midt-Norge	Abels gate 9	7030 TRONDHEIM
Statens vegvesen Region midt	Fylkeshuset	6404 MOLDE