



Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 236	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering Trondheim	Gradering Åpen
Kommer fra ..arkiv Trondheimske	Ekstern rapport nr	Oversendt fra	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Titel Befaringsrapporter Støren Granitt ,Skjerdingsstad gr, Kvål gruve 1985				
Forfatter Nordsteien, Ole		Dato 26.09 1985	Bedrift Bergvesenet	
Kommune Midtre Gauldal	Fylke Sør-Trøndelag	Bergdistrikt Trondheimske	1: 50 000 kartblad	1: 250 000 kartblad
Fagområde Befaring Sikring	Dokument type	Forekomster Støren granitt Skjerdingsstad gr Kvål gruve		
Råstofftype Bygningstein	Emneord Granitt			
Sammendrag				

RAPPORT

STØREN GRANITT, MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
25.09.1985

Bruddet som eies av Norsk Labrador & Granitindustri, er bortleid til Gunnar Oppdal. Oppdal driver også uttak i en mørk gabbro i Vistdal i Romsdal.

7 mann i arbeid + driftsbestyrer.

Stein til Norges Bank's hovedsete i Oslo går til Italia for saging og polering.


Det meste ellers går til gravmonumenter. Transport med bil eller jernbane. Jernbanespor går helt inn i bruddet.

Tykk løsmasse på toppen. Endel uheldige stikk, spesielt i øverste del.

1 gravemaskin. 2 hjullastere, 1 kompressor.

Det påregnes stans i vinterhalvåret.

Trondheim: 26. september 1985


Ole Nordsteien

RAPPORT

BEFARING SKJERDINGSTAD GRUBE, MELHUS KOMMUNE


25.09.1985

Gjerdingen er ferdig. Det ser bra ut med skikkelig avstivinger og wirebarduner. Kanskje kunne gjerdet vært plassert litt lenger fra kanten. Rør for skilt er plassert men selve skiltene mangler.

Det er nyttet noen få stålstolper men det meste er impregnerte trestolper. Bølgetråden er godt strukket.

Det er felt noe skog rundt ^øåpningen. Ryddingen kunne gjerne hatt et større omfang, men det er vanskelig da det her er tømmerskog.

Trondheim, 26. september 1985


Ole Nordsteien


RAPPORT

BEFARING KVÅL GRUBE, MELHUS KOMMUNE
25.09.1985

Gjenfyllingen ligger godt og er nå helt overvokst
med orekratt.
Noe sig av rustvann.

Gjerdet rundt synken må rettes opp. Det bør legges
bølgetråd på toppen over sauenettingen.

Trondheim 26, september 1985


Ole Nordsteien