



Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.
Se mottakerliste nedenfor.

Dato: 29.12.2020
Vår ref: 18/02921-18
Deres ref:

Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Moreina i Gjerstad kommune. Tiltakshaver: Mykland Maskin AS

POST- OG BESØKSADRESSE

Ladebekken 50
7066 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 46 00

E-POST post@dirmin.no

WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

IBAN NO5376940505883

ORG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til søknad om driftskonsesjon fra Mykland Maskin AS (org. nr. 980 803 821).

1. Tildeling av driftskonsesjon

Mykland Maskin AS (org. nr. 980 803 821), heretter benevnt «Tiltakshaver» eller «Tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av løsmasser i Gjerstad i Moreina massetak på del av eiendommen gbnr. 28/2 i Gjerstad kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler.

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 54 daa og fremgår av kart «Moreina massetak – godkjent konsesjonsområde».

Området er i henhold til reguleringsplan «Reguleringsplan for Holmen gård», planID 4211_200202, vedtatt 27. juni 2002 regulert til «område for masseutak».

Tildeling av driftskonsesjon erstatter ikke krav om andre tillatelser, godkjenning, arealavklaring eller konsesjon etter annen lovgivning. Tiltakshaver er ansvarlig for å innhente andre nødvendige tillatelser.

2. Vilkår for driftskonsesjonen

Konsesjonen gis med følgende vilkår:

2.1. Driftsplan

Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Dersom Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.



2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse

Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 400 000, som beskrevet i vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51.

Den økonomiske sikkerheten skal stilles med bankgaranti for et grunnbeløp stort NOK 150 000 og deretter årlige avsetninger til bankkonto som det skal etableres pant i til fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan råde over denne på noe vis, begge deler som beskrevet i punkt 5.11.

Innen 2 måneder etter dato for dette konsesjonsvedtak, skal Tiltakshaveren overfor DMF ha:

- (i) Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse;
- (ii) Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende;
- (iii) Etablert pantet til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6.

2.3. Bergteknisk ansvarlig

Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten ugrunnet opphold.

2.4. Øvrige vilkår

Det skal ikke foregå uttak av grus/masse i området hvor sandsvalen hekker i perioden fra mai til og med juli måned. Det skal tilstrebtes å bevare hekkeplass for sandsvale i konsesjonsområdet under drift, samt tilrettelegges for hekkeplass etter avsluttet drift. Det vil si at det ikke bør foretas inngrep, herunder avslutningsarbeider, i området hvor det hekker sandsvale. Bratte skrenter må like fullt sikres i tråd med mineralloven § 49, slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. I forbindelse med istandsetting av uttaksområdet skal det tilrettelegges for hekkeplass for sandsvale dersom hekkeplassen fjernes etter hekkesesongen av drifts- eller sikkerhetshensyn.

3. Godkjenning av driftsplan

DMF godkjenner driftsplanen for Moreina masseuttak. Godkjent versjon av driftsplanen er vedlagt dette konsesjonsvedtak.

4. Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer

Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos Gjerstad kommune, Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Agder, NVE, Agder Energi Nett AS og aktuelle naboer.

Høringsperioden var fra 11. november 2020 til 9. desember 2020. DMF har mottatt høringsinnspill fra Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Agder, NVE og Agder Energi Nett AS.

Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:

Agder fylkeskommune

Agder fylkeskommune har ingen merknader til saken.

DMF sine kommentarer

DMF tar høringsuttalelsen til etterretning.



Fylkesmannen i Agder

Fylkesmannen fremhever at et uttak vil kunne medføre negativ påvirkning til omgivelsene av støv og støy. Det forutsettes at tiltakshaver vurderer risiko og eventuelt iverksetter nødvendige avbøtende tiltak for å minimere utslippene fra anlegget. Fylkesmannen minner også om forurensningsforskriften kapittel 30 som regulerer forurensning fra produksjon av pukk, grus, singel og sand. Forskriften omfatter også sikteverk.

Fylkesmannen mener at uttaket vil påvirke arten sandsvale i størst grad, da denne arten hekker i kolonier blant annet i sandtak. Det er særlig viktig at eventuelle hekkelokaliteter ikke blir berørt av utgravingen og å unngå forstyrrelser i hekkeperioden (mai-september). Fylkesmannen viser til naturmangfoldloven § 15, som sier at «ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås».

For andre registrerte arter i nærområdet som vipe, gulspurv og taksvale er det sannsynlig at disse i større grad er tilknyttet jordbruks- og kulturlandskapet i området, og dermed trolig ikke vil bli direkte berørt i tilsvarende grad som sandsvalen. Likevel kan støy under arbeidene ha negativ påvirkning på fuglene. Det kan derfor være behov for tiltak for å redusere slik påvirkning, særlig under hekkeperioden.

DMF sine kommentarer

DMF vil ta inn som vilkår at det skal tas hensyn til sandsvalene i uttaket, jf. dette vedtaks punkt 5.7. Tiltakshaver må gjøre de nødvendige vurderinger knyttet til uttakets påvirkning på andre arter i området.

DMF forutsetter at tiltakshaver overholder det til enhver tid gjeldende regelverk knyttet til støv og støy. For øvrig tar DMF høringsuttalelsen til etterretning.

NVE

Deler av uttaket ligger i grensen til et aktsomhetsområde med mulighet for sammenhengende forekomster av marin leire. Her kan det finnes kvikkleire i dypet eller på flata sør for uttaksområdet. NVE anbefaler at tiltakshaver i driften tar hensyn til mulig kvikkleire i grunnen ved uttaksområdet. En overbelastning av grunnen kan medføre et grunnbrudd eller kvikkleireskred. Det bør ikke forekomme belastning og forverring av stabiliteten i skråningen mot sør, ned mot det flate arealet nedenfor. Samtidig bør ikke masser mellomlagres slik at de belaster områder som ikke tidligere har vært belastet. NVE viser til sin veileder for små inngrep i kvikkleiresoner for mer informasjon. NVE har ingen kommentarer som gjelder vurderingene som er gjort av overvann og flom i området.

Masseuttaket ligger i et område som er omfattet av verneplan for vassdrag – Gjerstavassdraget. NVE kan ikke se at uttaket kommer i konflikt med vernegrnlaget.

DMF sine kommentarer

DMF forutsetter at tiltakshaver gjør de nødvendige vurderinger knyttet til fare for kvikkleireskred i området. For øvrig tar DMF høringsuttalelsen til etterretning.

Agder Energi Nett AS



Agder Energi Nett AS har ingen kommentarer til høringen da de ikke har linjer eller kabler i det aktuelle området.

DMF sine kommentarer

DMF tar høringsuttalelsen til etterretning.

5. DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.

I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m³ masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF. Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.

En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2.

DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.

DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden:

5.1 Utvinningsrett

Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler. Tiltakshaver er ikke grunneier til konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale med grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen fremlagt avtale med grunneier for gbnr. 28/2 i Gjerstad kommune, som dokumentasjon for utvinningsrett.

Avtalen gir Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte konsesjonsområdet i avtaleperioden.

DMF vurderer at Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten.

5.2 Tiltakets arealmessige status

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 54 daa og fremgår av kart «Moreina massetak – godkjent konsesjonsområde».

Området er i henhold til reguleringsplan «Reguleringsplan for Holmen gård», planID 4211_200202, vedtatt 27. juni 2002, regulert til område for masseuttak.

5.3 Prosjektets økonomi

DMF har vurdert årsregnskap med styrets årsberetning og noter for siste 2 år. Ut ifra de gitte opplysningene vurderer DMF at bedriften er økonomisk skikket.



5.4 Driftsplan

For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Driftsplanen skal være et styringsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket, og et referansedokument ved DMFs tilsyn.

Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket.

Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av grustaket. Beskrivelsen og kart- og snitt – tegninger presenterer det planlagte uttaket av forekomsten innenfor arealet på 54 dekar. Totalt volum sand- og grusreserver som skal tas ut ned til bunnivå på kote 98 er estimert til ca. 350 000 m³. Årlig uttak vil variere med markedet, men planlagt uttak pr. år er 6 000 – 8 000 m³. Det legges opp til drift i to etapper. Utdrevne områder som ikke er nødvendig i den videre drift, istandsettes fortløpende. I tillegg til driftsfasene presenteres plan for sikring og for avslutning av masseuttaket.

DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Moreina masseuttak kan godkjennes. Planen anses å tilfredsstillende de krav DMF stiller til driftsplaner og etter DMFs vurdering legger planen opp til bergfaglig forsvarlig drift.

Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner, bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra den til enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

5.5 Bergfaglig forsvarlig drift

Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.

DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig. Ved vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket.

5.6 Søkernes kompetanse for drift av forekomsten

Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold til kravet til skikkethet.

I henhold til forskrift til mineralloven § 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser skal ha en bergteknisk ansvarlig.



Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Olav Haldor Mykland som bergteknisk ansvarlig for uttaket. Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarlig for uttaket og oppfyller forskriftens kvalifikasjonskrav.

DMFs vurdering er at Tiltakshaver har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten.

5.7 Miljømessige konsekvenser av utvinning

Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet vektlegges og DMF kan i konsesjonsvedtak stille vilkår for å ivareta miljøhensyn.

Det foreligger reguleringsplan for uttaket.

Biologisk mangfold – vurdering etter naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er reguleringsplanen, høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og Artskart (gjennomført den 11. desember 2020) lagt til grunn for vurderingene etter naturmangfoldloven. DMF anser kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 8 som tilstrekkelig til at det kan fattes vedtak i saken. Førre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 kommer dermed ikke til anvendelse.

Det er gjort funn av sandsvale (*Riparia riparia*) i nærområdet for uttaket. Sandsvale har status som NT (nær truet). Som Fylkesmannen påpeker er det viktig at denne arten beskyttes under hekking. DMF vil derfor ta inn vilkår som ivaretar hensynet til sandsvalene i området, se vedtakets punkt 2.4.

DMF vurderer at uttak av masser som omsøkt, etter innføring av de ovennevnte avbøtende tiltak, ikke vil være i konflikt med forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer gitt i naturmangfoldloven § 4 eller forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5.

Jf. naturmangfoldloven § 10 skal den samlede belastning på økosystem og naturmangfoldet i regionen vurderes. Etter DMF sin mening vil ikke en tildeling av driftskonsesjon medføre noen økt samlet belastning. Bakgrunnen for dette er at Moreina massetak har vært i drift over lang tid og det legges ikke opp til økt drift i uttaket.

DMF har kommet til at det ikke foreligger avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.

5.8 Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift

Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfører nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og dyr.

Ifølge driftsplanen skal skråningsvinkel under drift være 1:2. Uttaket skal være merket med skilt. Tiltakshaver har vurdert at det er nødvendig med sikringsgjerde rundt konsesjonsområdet, da uttaket ligger i et område med spredt bebyggelse og dermed



fare for at spesielt barn og unge av nysgjerrighet kan ta seg inn på området. Gjerdet følger fremdriften i uttaket og fjernes fortløpende der områder er istandsatt etter endt uttak. Det er skal også etableres en voll både ved innkjørsel og topp av uttak for skjerming mot omgivelsene.

DMF har kommet til at dette ikke er avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.

5.9 Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling

Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen sand, grus, pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg.

Ifølge NGUs grus- og pukkdatabase er forekomsten en breelvdelta med om lag 30 % grus og 70 % sand. Tiltakshaver opplyser at løsmasseforekomsten er hovedsakelig sammensatt av kubisk runde-skarpkantete korn av gneis, granitt og mørke bergarter. Bruksområdet for massene er asfalttilslag, strøsand, dressesand for golfbaner og strandsand. Tiltakshaver har erfart at kvaliteten på forekomsten har vært lik de siste 20 årene.

5.10 Langsiktige planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området

Sikring og opprydding av konsesjonsområdet skal skje kontinuerlig under driften. Ferdig uttatt område skal planeres med bunnivå på kote 98. Skråninger skal ha helning 1:2 og avrundes slik at det blir en naturlig fasong på terrenget. Produksjonsutstyr og skrot skal fjernes.

DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er tilfredsstillende, og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis.

5.11 Økonomisk sikkerhetsstillelse

Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven § 2-1 fremsatt forslag til sikkerhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter endelig krav til sikkerhetsstillelsen.

Det skal etableres en økonomisk garanti som sikrer gjennomføring av istandsetting og nødvendige sikringstiltak. Tiltakshaver har vurdert at uttaket faller inn under «Forenklet behandling for fastsettelse av størrelse på den økonomiske sikkerhetsstillelsen» i Veileder for økonomisk sikkerhetsstillelse. Ifølge tiltakshaver vil ferdigstillelsen i hovedsak omfatte jordkledning av skråninger og bufferareal samt tilsåing, arealet skal istandsettes som grovplanert næringsareal. Tiltakshaver foreslår en økonomisk sikkerhet i form av bankgaranti med beløp NOK 150 000.

5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens størrelse

DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som utilstrekkelig. Etter forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt.

Ved beregningen av størrelse på den økonomiske sikkerhetsstillelsen har DMF kun lagt vekt på nødvendige sikrings- og oppryddingskostnader som kan oppstå ved en uforutsett stans. Disse er hovedsakelig massehåndtering, arrondering og fjerning av skrot, maskiner og annet utstyr. I tillegg kommer eksterne- og uforutsette kostnader.



Etter forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt.

DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille finansiell sikkerhet med NOK 400 000 for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på egne erfaringstall for tilsvarende uttak, med tillegg for eksterne- og uforutsette kostnader.

5.11.2. Sikkerhetsstillelsens form

Formen på sikkerhetsstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd.

Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten stilles ved bankgaranti og individuell fondsavsetning til bankkonto, som det i henhold til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal etableres pant i til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6. Tiltakshaveren skal ikke ha rådighet over slik bankkonto som skal sperres til fordel for DMF.

Bankgaranti – oppstartsfase

DMF vurderer at det er nødvendig at Tiltakshaver innen 2 måneder etter at dette konsesjonsvedtak er truffet, stiller en bankgaranti som en påkravsgaranti, som DMF finner tilfredsstillende, for et beløp stort NOK 150 000. Dette for å ha tilstrekkelig sikkerhet i en oppstartsfase før fondet har nådd maksimal avsetning. Størrelsen av bankgarantien er satt ut i fra en vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig sikkerhet i denne fasen.

DMF kan fremme krav under bankgarantien i følgende tilfeller:

- (i) Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak som aksepteres av DMF;
- (ii) Ved konkurs, opphør eller annen avvikling av Tiltakshavers virksomhet; og
- (iii) Ved tilbakekall av konsesjonen.

Ved melding til garantisten om at ett av tilfellene i punkt (i) – (iii) over foreligger skal DMF ha rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver. Bankgarantien skal bestå så lenge beløpet innestående på bankkontoen ikke har nådd NOK 150 000. Når beløpet innestående på bankkontoen har nådd NOK 150 000, eller etter skriftlig samtykke fra DMF forut for dette tidspunkt, faller plikten til bankgaranti bort.

Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse

Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet på NOK 400 000 er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 1,25 pr tonn uttatt masse.

Ved fastsettelse av sats per tonn uttatt masse har DMF lagt til grunn at fondet skal bygges opp over en periode på 20 år, det vil si NOK 20 000 pr år. I søknaden er uttak



anslått til 8 000 m³/år, tilsvarende om lag 16 000 tonn/år, noe som gir en årlig avsetning på NOK 1,25 pr tonn.

Innbetaling for forrige års uttak av masse må være avsatt innen 1. februar etterfølgende år.

5.11.3. Rapportering og dokumentasjon

Innestående beløp på konto skal årlig dokumenteres ved å gi DMF tilgang til en oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen.

Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF underrettes umiddelbart. Ellers skal tiltakshaver hvert femte år foreta en vurdering av om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.

DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som fremkommer over, og finner av den grunn nødvendig å pålegge Tiltakshaver plikter om dette i konsesjonsvilkårene.

5.11.4. Justering av sikkerheten

Etter forskrift til mineralloven § 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak om endring av avsetningens størrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling og tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak.

6. Driftskonsesjonens varighet

Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år.

Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift er startet opp senest fem år etter at konsesjonen er gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. Det kan søkes til DMF om forlengelse av disse fristene. Driftskonsesjonen faller også bort dersom:

- Utvinningsretten for statens mineraler slettes
- avtalen om rett til å utnytte forekomst av grunneiers mineraler opphører
- skjønn ikke er krevd innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter mineralloven § 37 andre ledd bokstav a

Driftskonsesjonen kan ikke overdras. Dette gjelder også ved overdragelse av utvinningsretten.

7. Tiltakshavers plikter

Tiltakshaver har rettigheter og plikter som følger av mineralloven med forskrifter.

Meldeplikt ved oppstart og stans av drift

Senest en uke før oppstart av driften skal tiltakshaver sende melding til DMF.

Tiltakshaver skal også sende melding til DMF før driften midlertidig stanses eller legges ned, i henhold til mineralloven § 44.



Driften skal utføres med varsomhet

Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig. Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendig forurensning eller skade på miljøet, i henhold til mineralloven § 48.

Forsvarlig sikring og opprydding

Området skal sikres slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. Sikringsplikten omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser på områder som er tilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven § 49. Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven § 50. Området skal være forsvarlig ryddet og varig sikret etter at arbeidene er avsluttet, i henhold til mineralloven §§ 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når oppryddingen skal være avsluttet.

Ansvar for bergteknisk ansvarlig

Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse

- at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere, nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas
- at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte
- at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan

Rapportering

Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via «MinSide» på dirmin.no.

8. Rett til å klage

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar med reglene i forvaltningsloven kapittel VI.

Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer.

Partene i saken har rett til å gjøre seg kjent med saksdokumentene, etter forvaltningsloven §§ 18 og 19.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

Unni Garberg
seksjonssjef

Unni Garberg
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.



Saksbehandler: Thomas Furunes

Vedlegg:

Moreina massetak - avtale om finansiell sikkerhetsstillelse

Moreina massetak - godkjent driftsplan

Moreina massetak - godkjent konsesjonsområde

Moreina massetak - pantsettelseserklæring

Moreina massetak - påkravsgaranti

Mottakere:

Mykland Maskin AS	Gjerstadveien 1808	4980 GJERSTAD
-------------------	--------------------	---------------

Kopi til:

Norges vassdrags- og energidirektorat Region sør	Postboks 2124	3103 TØNSBERG
--	---------------	---------------

Gjerstad kommune	Kommunehuset	4980 GJERSTAD
------------------	--------------	---------------

Fylkesmannen i Agder	Postboks 788 Stoa	4809 ARENDAL
----------------------	-------------------	--------------

Agder Energi Nett AS	Postboks 794 Stoa	4809 ARENDAL
----------------------	-------------------	--------------

Agder fylkeskommune	Postboks 788 Stoa	4809 ARENDAL
---------------------	-------------------	--------------