



Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.  
Se mottakerliste nedenfor.

Dato: 08.07.2022  
Vår ref: 16/01062-18  
Deres ref:

## **Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Mørkvollen massetak i Nore og Uvdal kommune. Tiltakshaver: Numedal Pukk & Steinproduksjon AS.**

**POST- OG BESØKSADRESSE**  
Ladebekken 50  
7066 Trondheim

**TELEFON** + 47 73 90 46 00

**E-POST** [post@dirmin.no](mailto:post@dirmin.no)

**WEB** [www.dirmin.no](http://www.dirmin.no)

**GIRO** 7694.05.05883

**SWIFT** DNBANOKK

**IBAN** NO5376940505883

**ORG.NR.** NO 974 760 282

**SVALBARDKONTOR**

**TELEFON** +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til søknad om driftskonsesjon datert 29. april 2016 fra Numedal Pukk & Steinproduksjon AS, org.nr. 988 322 512.

### **1. Tildeling av driftskonsesjon**

Numedal Pukk & Steinproduksjon AS, org.nr. 988 322 512, heretter kalt «Tiltakshaver», tildeles driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Mørkvollen massetak på del av eiendommene g/bnr. 198/5, 198/6 og 198/16 i Nore og Uvdal kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler.

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 14 daa og fremgår av «Konsesjonsområde Mørkvollen i Nore og Uvdal kommune».

Området er i henhold til reguleringsplan Massetak Mørkvollen av 30. juni 2008 regulert til massetak/jordbruk.

Tildeling av driftskonsesjon erstatter ikke krav om andre tillatelser, godkjenning, arealavklaring eller konsesjon etter annen lovgivning. Tiltakshaver er ansvarlig for å innhente andre nødvendige tillatelser.

### **2. Vilkår for driftskonsesjonen**

Konsesjonen gis med følgende vilkår:

#### **2.1. Driftsplan**

Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Dersom Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.



DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

## **2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse**

Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 610 000, som beskrevet i vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51.

Den økonomiske sikkerheten skal stilles med bankgaranti for et grunnbeløp stort NOK 300 000, og deretter årlige avsetninger til bankkonto som det skal etableres pant i til fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan råde over denne på noe vis, begge deler som beskrevet i punkt 5.11.

Innen 2 måneder etter dato for dette konsesjonsvedtak, skal Tiltakshaveren overfor DMF ha:

- (i) Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, vedlegg 2;
- (ii) Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende, vedlegg 3;
- (iii) Etablert pantet til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6, vedlegg 4.

## **2.3. Bergteknisk ansvarlig**

Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten ugrunnet opphold.

## **2.4. Øvrige vilkår**

Innen 2 måneder etter at konsesjonsvedtaket er truffet, skal konsesjongs grensen for massetaket settes ut eller markeres i terrenget, slik at den er lett synlig gjennom hele driftsperioden.

## **3. Godkjenning av driftsplan**

DMF godkjenner driftsplanen for Mørkvollen. Godkjent versjon av driftsplanen er vedlagt dette konsesjonsvedtak.

## **4. Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer**

Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos høringsinstanser som fremgår av adresseliste til høringsbrevet.

Høringsperioden var fra 17. november 2021 til 17. desember 2021.

DMF har mottatt høringssvar fra Viken fylkeskommune, Mattilsynet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Bane Nor og Glitre Energi Nett AS.

Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:

### Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune skriver at man ikke har noen merknader når det gjelder fagområde plan og miljø.



Det omsøkte arealet er arkeologisk undersøkt i forbindelse med reguleringsprosessen i 2008. Det ble da ikke gjort funn av automatisk fredede kulturminner. Fylkeskommunen har derfor ikke merknader til dette. De viser likevel til den generelle varslingsplikten i kulturminneloven ved uforutsette funn.

Fylkeskommunen minner også om reguleringsplanens fellesbestemmelser om at arbeidet skal øyeblikkelig stanses og fylkeskommunen varsles hvis man under anleggsarbeidet treffer på automatisk fredede kulturminner.

*DMF sine kommentarer*

DMF tar dette til etterretning.

Mattilsynet

Mattilsynet viser til at reguleringsplanprosessen avdekket et behov for å sette opp en voll ned mot elven. For å forhindre avrenning fra uttaksområdet er det lagt inn sedimenteringsbasseng mot nordvest før utløp mot jorde og elven. Uttaket vurderes ikke å ha store negative påvirkninger på naturmangfoldet.

Mattilsynet peker på at konsekvenser for drikkevann og vannmiljø må inngå når konsekvensene av tiltaket vurderes. Mattilsynet er ikke kjent med om det er drikkevannskilder i planområdet eller om vassdrag i nærområdet brukes som drikkevannskilde. Dette må kartlegges som del av saksbehandlingen.

Mattilsynet skriver at det er viktig for fiskehelse/velferd at det iverksettes tiltak som sikrer at det ikke blir direkte avrenning til vassdrag. Mattilsynet forventer derfor at fiskehelse blir vurdert og tatt inn i konsekvensutredningene. Det er også viktig at konsekvenser for plantehelse blir vurdert slik at det settes inn nødvendige tiltak som sikrer at smittsomme plantehelsesykdommer ikke blir spredd ved drift og uttak fra pukkverket.

*DMF sine kommentarer*

DMF har spurt Nore og Uvdal kommune om vassdrag i nærheten av uttaksområdet brukes som drikkevannskilde. Kommunen har svart at Numedalslågen ikke er drikkevannskilde utover at det er to kommunale grunnvannsbrønner i nærheten av vannstrengen. Det er ingen andre vassdrag nedstrøms som benyttes som drikkevannskilde i Nore og Uvdal kommune.

DMF mener ut fra dette at det er sannsynliggjort at tiltaket ikke vil ha negative konsekvenser for drikkevannskilder. Det er anlagt voll mot elven og sedimenteringsbasseng som vil forhindre direkte avrenning mot Numedalslågen. Uttaket har vært drevet i flere år og det er ikke rapportert om negative konsekvenser som gjelder fiskehelse.

DMF ber tiltakshaver ha fokus på plantehelse og være oppmerksom på faren for spredning av smittsomme plantesykdommer, og at det i tilstrekkelig grad settes inn relevante tiltak dersom dette skulle bli nødvendig. DMF legger til grunn at dette forholdt reguleres i «forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere» som håndheves av Mattilsynet. Ifølge forskriften er det forbudt å spre visse planteskadegjørere.



#### Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

DSA viser til at DMF i høringsbrevet opplyser at uttaksområdet ligger i et område med høy risiko for radon. DSA har satt en anbefalt grenseverdi med en tilhørende målemetodikk for masser som skal brukes i tilknytning til bygg. DSA anbefaler produsenter og kunder om å dokumentere og etterspørre dokumentasjon på lave uran-/radon-verdier for masser som skal benyttes i tilknytning til bygg. DSA viser til sin veiledning om dette.

DSA kan ikke ut fra den oversendte informasjonen se om det vil forekomme utslipp av naturlig forekommende radioaktive stoffer fra virksomheten. Grenseverdier for utslipp som alltid krever tillatelse fra DSA finnes i forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall vedlegg II. Dersom det vil forekomme utslipp av naturlig forekommende radioaktive stoffer over grenseverdiene må virksomheten søke DSA om tillatelse. DSA opplyser at forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall vedlegg I a inneholder også grenseverdier for hva som defineres som radioaktivt avfall.

#### *DMF sine kommentarer*

DMF tar høringsuttalelsen til etterretning og ber tiltakshaver merke seg den.

#### Bane Nor

Bane Nor har ingen merknader.

#### *DMF sine kommentarer*

DMF tar dette til etterretning.

#### Glitre Energi Nett AS

Glitre Energi Nett AS opplyser at de har kommet med innspill til Nore og Uvdal kommune i forhold til ny linje mellom Nore 2 og Rødberg trafostasjon, men kan bekrefte at Mørkvollen massetak ikke berører noen av de alternativene de vil omsøke som mulig linjetrasè.

#### *DMF sine kommentarer*

DMF tar dette til etterretning.

### **5. DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon**

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.

I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m<sup>3</sup> masse driftskonsesjon fra DMF. Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.

En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2.



DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.

DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden:

### **5.1 Utvinningsrett**

Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler. Tiltakshaver er ikke grunneier til konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale med grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen fremlagt avtaler med grunneierne for gbnr. 198/5-6, 198/16 og 198/1 som dokumentasjon for utvinningsrett.

Avtalene gir Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte konsesjonsområdet i avtaleperioden.

DMF vurderer at Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten.

### **5.2 Tiltakets arealmessige status**

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 14 daa og fremgår av kart «Konsesjonsområde Mørkvollen i Nore og Uvdal kommune».

Området er i henhold til reguleringsplan for Massetak Mørkvollen datert 30. juni 2008 regulert til masseuttak/jordbruk.

### **5.3 Prosjektets økonomi**

DMF har vurdert årsregnskap for siste 2 år. Ut i fra de gitte opplysningene vurderer DMF at bedriften er økonomisk skikket.

### **5.4 Driftsplan**

For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Driftsplanen skal være et styringsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket, og et referansedokument ved DMFs tilsyn.

Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket.

Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av steinbruddet. Beskrivelsen og kart- og snitt-tegninger presenterer den planlagte brytningen av forekomsten innenfor det omsøkte arealet på 14 dekar. Det totale volum fast fjell som skal tas ut er estimert til 95 000 m<sup>3</sup>. Årlig uttak vil variere med markedet, men planlagt uttak pr. år er 10 000 faste m<sup>3</sup>. Det legges opp til drift i 2 etapper. Utdrevne områder som ikke er nødvendig i den videre drift, istandsettes fortløpende. Videre presenteres plan for sikring og for avslutning. Bruddområdet planlegges tilbakeført til landbruksareal.

DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Mørkvollen, kan godkjennes. Planen anses å tilfredsstille de krav DMF stiller til driftsplaner og etter DMFs vurdering legger planen opp til bergfaglig forsvarlig drift.



Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner, bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra den til enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

### **5.5 Bergfaglig forsvarlig drift**

Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.

DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig. Ved vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket.

### **5.6 Søkers kompetanse for drift av forekomsten**

Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold til kravet til skikkethet.

I henhold til forskrift til mineralloven § 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser skal ha en bergteknisk ansvarlig.

Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Oddvar Nørstebø som bergteknisk ansvarlig for uttaket. Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarlig for uttaket og oppfyller forskriftens kvalifikasjonskrav.

DMFs vurdering er at Tiltakshaver har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten.

### **5.7 Miljømessige konsekvenser av utvinning**

Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet vektlegges.

Det foreligger reguleringsplan for uttaket.

#### *Biologisk mangfold – vurdering etter naturmangfoldloven*

Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er reguleringsplanen, høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og Artskart (gjennomført den 11. november 2021) lagt til grunn for vurderingene etter naturmangfoldloven. DMF anser kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 8 som tilstrekkelig til at det kan fattes vedtak i saken. Førre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 kommer dermed ikke til anvendelse.



Det er i Artskart gjort funn av hengepiggrø (NT) i nærheten av uttaksområdet. Det fremgår av aktsomhetskart at det er høy aktsomhetsgrad radon. Det er ikke gjort funn i Naturbase.

Det er bygget skjermvoller for å dempe støy og begrense støvflukt. Videre er det etablert sedimenteringsbasseng for å forhindre avrenning mot vassdrag og jorde.

Massetaket har allerede vært i drift i flere år. Det er ikke fremkommet opplysninger om at driften i betydelig grad har virket negativt inn på miljøet generelt eller på arten hengepiggrø spesielt. De tiltak som er gjort med skjermvoll og sedimenteringsbasseng bidrar i betydelig grad til å dempe negative konsekvenser i form av støv, støy og avrenning.

DMF vurderer at uttak av masser som omsøkt ikke vil være i konflikt med forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer gitt i naturmangfoldloven § 4 eller forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5.

Jf. naturmangfoldloven § 10 skal den samlede belastning på økosystem og naturmangfoldet i regionen vurderes.

Mineralutvinning vil generelt sett være belastende for miljøet. I lys av de avbøtende tiltak som er gjort rede for ovenfor og under punkt 5.7, vurderes det at den samlede belastningen på miljøet ikke er stor.

DMF har kommet til at det ikke foreligger avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.

#### **5.8 Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift**

Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfører nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og dyr.

Det vil bli satt opp informasjonsskilt ved inngangen til området, og uttaket skjermes for innsyn og støy ved å anlegge en 4 meter høy voll som vender mot elva. Resterende sikring rundt uttaket vil være i form av gjerde ved bratte skråninger etter hvert som disse blir sprengt ut.

DMF har kommet til at dette ikke er avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.

#### **5.9 Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling**

Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen sand, grus, pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg.

Formål/bruksområde/kvalitet for uttatt ressurs: Lokalmarkedet i kommunen. Forskjellige fraksjoner til veg, bygg og anlegg.

#### **5.10 Langsiktige planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området**

Avslutningsplan: Området sikres med permanent sikringsgjerde langs fjellveggen mot sørøst.



Arealet skal flates ut og ha et svakt fall for å hindre at det dannes vannspeil. Faste installasjoner fjernes og massene som er lagt til side i voll blir fordelt utover overflaten. Området tilbakeføres til LNF. På pallene skal det tilføres løsmasser slik at stedegen vegetasjon kan etablere seg. Det vil bli utført sluttrens i bruddet i samarbeid med fagkyndig når pallene etableres.

DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er tilfredsstillende, og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis.

### **5.11 Økonomisk sikkerhetsstillelse**

Tiltakshaver har ikke sendt inn forslag til størrelse eller form på økonomisk sikkerhet.

DMF fastsetter endelig krav til sikkerhetsstillelsen.

#### **5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens størrelse**

DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som tilstrekkelig. Etter forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt.

Uttaket er å definere som et mindre og ukomplisert uttak, da det kun er uttak over to pallhøyder, lavt årlig uttak og lavt totalt uttaksvolum. Uttaket er likevel av en slik størrelse av det må foreligge en økonomisk sikkerhet ved eventuell konkurs hos driver.

DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille finansiell sikkerhet med NOK 610 000 for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på egne erfaringstall for tilsvarende uttak, med tillegg for eksterne- og uforutsette kostnader.

#### **5.11.2. Sikkerhetsstillelsens form**

Formen på sikkerhetsstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd.

Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten stilles ved bankgaranti og individuell fondsavsetning til bankkonto, som det i henhold til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal etableres pant i til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6. Tiltakshaveren skal ikke ha rådighet over slik bankkonto som skal sperres til fordel for DMF.

##### *Bankgaranti – oppstartsfase*

DMF vurderer at det er nødvendig at Tiltakshaver innen 2 måneder etter at dette konsesjonsvedtak er truffet, stiller en bankgaranti som en påkravsgaranti, som DMF finner tilfredsstillende, for et beløp stort NOK 300 000. Dette for å ha tilstrekkelig sikkerhet i en oppstartsfase før fondet har nådd maksimal avsetning. Størrelsen av bankgarantien er satt ut i fra en vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig sikkerhet i denne fasen.

DMF kan fremme krav under bankgarantien i følgende tilfeller:





- (i) Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak som aksepteres av DMF;
- (ii) Ved konkurs, opphør eller annen avvikling av Tiltakshavers virksomhet; og
- (iii) Ved tilbakekall av konsesjonen.

Ved melding til garantisten om at ett av tilfellene i punkt (i) – (iii) over foreligger skal DMF ha rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver. Bankgarantien skal bestå så lenge beløpet innestående på bankkontoen ikke har nådd NOK 300 000. Når beløpet innestående på bankkontoen har nådd NOK 300 000, eller etter skriftlig samtykke fra DMF forut for dette tidspunkt, faller plikten til bankgaranti bort.

#### *Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse*

Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet på NOK 610 000 er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 1,80 pr tonn uttatt masse.

Ved fastsettelse av sats per tonn uttatt masse har DMF lagt til grunn at fondet skal bygges opp over en periode på 13 år, det vil si NOK 46 923,08 pr år. I søknaden er uttak anslått til 10 000 m<sup>3</sup>/år, tilsvarende 26 000 tonn/år, noe som gir en årlig avsetning på NOK 1,80 pr tonn.

Innbetaling for forrige års uttak av masse må være avsatt innen 1. februar etterfølgende år.

#### **5.11.3. Rapportering og dokumentasjon**

Innestående beløp på konto skal årlig dokumenteres ved å gi DMF tilgang til en oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen.

Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF underrettes umiddelbart. Ellers skal tiltakshaver hvert femte år foreta en vurdering av om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.

DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som fremkommer over, og finner av den grunn nødvendig å pålegge Tiltakshaver plikter om dette i konsesjonsvilkårene.

#### **5.11.4. Justering av sikkerheten**

Etter forskrift til mineralloven § 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak om endring av avsetningens størrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling og tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak.

### **6. Driftskonsesjonens varighet**

Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år.



Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift er startet opp senest fem år etter at konsesjonen er gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. Det kan søkes til DMF om forlengelse av disse fristene. Driftskonsesjonen faller også bort dersom:

- Utvinningsretten for statens mineraler slettes
- avtalen om rett til å utnytte forekomst av grunneiers mineraler opphører
- skjønn ikke er krevd innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter mineralloven § 37 andre ledd bokstav a

Overdragelse av driftskonsesjonen krever søknad til og godkjenning fra DMF, jf. mineralloven § 45 a.

## **7. Tiltakshavers plikter**

Tiltakshaver har rettigheter og plikter som følger av mineralloven med forskrifter.

### **Meldeplikt ved oppstart og stans av drift**

Senest en uke før oppstart av driften skal tiltakshaver sende melding til DMF. Tiltakshaver skal også sende melding til DMF før driften midlertidig stanses eller legges ned, i henhold til mineralloven § 44.

### **Driften skal utføres med varsomhet**

Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig. Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendig forurensning eller skade på miljøet, i henhold til mineralloven § 48.

### **Forsvarlig sikring og opprydding**

Området skal sikres slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. Sikringsplikten omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser på områder som er tilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven § 49. Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven § 50. Området skal være forsvarlig ryddet og varig sikret etter at arbeidene er avsluttet, i henhold til mineralloven §§ 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når oppryddingen skal være avsluttet.

### **Ansvar for bergteknisk ansvarlig**

Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse

- at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere, nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas
- at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte
- at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan

### **Rapportering**

Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via «MinSide» på [dirmin.no](http://dirmin.no).

Når uttak av grunneiers mineraler legges ned, kan DMF stille krav om å sende inn sluttrapport, måledata og prøvemateriale. Dette gjelder dersom uttaket har mineraliseringer av vesentlig geologisk interesse.



## **8. Rett til å klage**

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar med reglene i forvaltningsloven kapittel VI.

Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer.

Partene i saken har rett til å gjøre seg kjent med saksdokumentene, etter forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Vennlig hilsen

Unni Garberg  
fung. seksjonssjef

Lars Anker-Rasch  
overingeniør

*Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.*  
Saksbehandler: Lars Anker-Rasch



Mottakere:

Numedal Pukk & Steinproduksjon AS	c/o O. Nørstebø & Sønn AS	3632 UVDAL
Asplan Viak AS	SundretunetSundrejordet 4	3570 ÅL

Kopi til:

Nore og Uvdal kommune	Sentrum 16	3630 RØDBERG
Statsforvalteren i Oslo og Viken	Postboks 325	1502 MOSS
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)	DSA Postboks 329	0213 Oslo
Norges vassdrags- og energidirektorat Region sør	Postboks 2124	3103 TØNSBERG
Statkraft Energi AS	Postboks 200 Lilleaker	0216 OSLO
Mattilsynet	Postboks 383	2381 BRUMUNDDAL
NSB AS	Prinsens gate 7-9	0048 OSLO
Statens vegvesen	Postboks 1010 Nordre Ål	2605 LILLEHAMMER
Glitre Energi Nett AS	Postboks 7007	3007 DRAMMEN
Statnett SF	Postboks 4904 Nydalen	0423 OSLO
Bane NOR SF	Postboks 4350	2308 HAMAR
Statkraft SF	Postboks 200 Lilleaker	0216 OSLO
Skue Sparebank		
Telenor Infra AS	Postboks 800	1331 FORNEBU
Viken fylkeskommune	Postboks 1200 Sentrum	0107 OSLO
Rolf Helge Lian	Mørkvålsvegen 28	3630 RØDBERG
Sonja Løver	Nordre Sporan, Øygardsvegen 85	3630 RØDBERG
Laura May Lunn	Norevegen 249	3630 RØDBERG
Andrew Gordon Hazell	Norevegen 249	3630 RØDBERG
Olav Skarpås	Norevegen 268	3630 RØDBERG
Sofie Barbro Skarpås	Norevegen 268	3630 RØDBERG
Odd Erling Remme	Norevegen 364	3630 RØDBERG
May Britt Halland	Hallandsgrendvegen 206	3630 RØDBERG
Ole Jan Omdalen	Hallandsgrendvegen 44	3630 RØDBERG
Kjell Ove Hvilsten	Hallandsgrend	3630 RØDBERG
Gro Sønsterud	Uvdalsvegen 27	3630 RØDBERG
Gunnar Skreprud	Borgegrendvegen 2	3630 RØDBERG
Nan Cecilie Snarheim	Borgegrendvegen 12	3630 RØDBERG
Roger Halland	Åsbøvegen 552	3629 NORE
Iren Kirkevollen Bergan	Kirkebygda 301	3632 UVDAL
John Helge Stordalen	Asbjørnsens vei 19	3613 KONGSBERG
Ringerikskraft Nett AS	Postboks 522	3504 HØNEFOSS
Gunda Sofie Lian	Mørkvålsvegen 26	3630 RØDBERG
Håkon Lian	Mørkvålsvegen 27	3630 RØDBERG
Tone Lian	Mørkvålsvegen 27	3630 RØDBERG
Gerd Torunn Lian Eng	Engene 8	3320 VESTFOSSEN
Gerd Gunvor Halland	Hallandsgrendvegen 265	3630 RØDBERG
Olav H. Halland	Hallandsgrendvegen 265	3630 RØDBERG