



Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.
Se mottakerliste nedenfor.

Dato: 20.12.2021
Vår ref: 21/00215-20
Deres ref:

Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Røssevika i Senja kommune. Tiltakshaver: Norvald Jørgensen AS.

POST- OG BESØKSADRESSE

Ladebekken 50
7066 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 46 00

E-POST post@dirmin.no

WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

IBAN NO5376940505883

ORG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til søknad om driftskonsesjon datert 11. januar 2021 fra Norvald Jørgensen AS, med organisasjonsnummer 917 493 111.

1. Tildeling av driftskonsesjon

Norvald Jørgensen med org. nr. 917 493 111, heretter benevnt «Tiltakshaver» eller «Tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Tiltakshaver gis driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Røssevika på eiendommene med gbnr. 303/4, 303/32 og 303/2 og 27 i Senja kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler.

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 15 daa og fremgår av vedlegg 1.

Området er i kommuneplanens arealdel, datert 12. november 2019, avsatt til råstoffutvinning.

Tildeling av driftskonsesjon erstatter ikke krav om andre tillatelser, godkjenning, arealavklaring eller konsesjon etter annen lovgivning. Tiltakshaver er ansvarlig for å innhente andre nødvendige tillatelser.

2. Vilkår for driftskonsesjonen

Konsesjonen gis med følgende vilkår:

2.1. Driftsplan

Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.



Dersom Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse

Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 750 000, som beskrevet i vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51.

Den økonomiske sikkerheten skal stilles med bankgaranti for et grunnbeløp stort NOK 300 000, og deretter årlige avsetninger til bankkonto som det skal etableres pant i til fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan råde over denne på noe vis, begge deler som beskrevet i punkt 5.11.

Før oppstart av drift skal Tiltakshaveren overfor DMF ha:

- (i) Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, vedlegg 2;
- (ii) Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende, vedlegg 3;
- (iii) Etablert pantet til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6, vedlegg 4.

2.3. Bergteknisk ansvarlig

Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten ugrunnet opphold.

3. Godkjenning av driftsplan

DMF godkjenner driftsplanen for Røssevika steinbrudd Godkjent versjon av driftsplanen er vedlagt dette konsesjonsvedtak.

4. Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer


Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos følgende høringsinstanser: Senja kommune, Troms og Finnmark Fylkeskommune, Statsforvalterern i Troms og Finnmark, NVE, Nord-Senja reinbeitedistrikt, Troms Kraft Nett AS, Mattilsynet, samt andre høringsinstanser slik det fremgår av adresselisten til høringsbrevet og adresselisten til dette vedtaksbrevet.

Høringsperioden var fra 8. oktober 2021 til 9. november 2021.

Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:

Senja kommune

Det opplyses om at det omsøkte området er avsatt til råstoffutvinning og at det ligger i faresone for ras- og skredfare.



DMF oversendte kommunens høringsinnspill fra Senja kommune til Tiltakshaver for uttalelse. I brev mottatt 24. november 2021, har Tiltakshaver redegjort for skred- og rasfaren i området, og skriver følgende:

Området ligger innenfor hensynssone skred i kommunedelplanen/aktsomhetsområde for snør- og steinsprang. Ifølge atlas.nve.no er det registrert en rekke skredhendelser (SNØ og stein) både NV og SØ for steinbruddet, se utklipp under. Det er ikke registrert skredhendelser ved steinbruddet. Disse observasjonene viser at skredfaren er størst langs Mefjordveien. Terrenghelningen underbygger dette. Ved ferdsel langs Mefjordveien vil vi uansett måtte forholde oss til skredfaren.

Det er noen mindre løsneområdet for snøskred på vestsiden av bruddet, hvor det er lav bjørkeskog. Her kan det ved riktige forhold løsne mindre skred. Utløpslengden på disse kan vi ikke avgjøre uten å gjøre mer omfattende beregninger, men disse er ikke aktuelle i selve bruddet. Skredfaren vil variere gjennom vinteren med variasjon i bla. Temperatur, nedbør og vind. Vi må derfor ha gode rutiner for å vurdere skredfaren gjennom året.

Konklusjonen er at skredfaren varierer gjennom året og varierer langs veien. Norvald Jørgensen AS har lang erfaring med drift langs veiene på Senja og har gode rutiner for å unngå å jobbe når skredfaren er stor, både mtp. Transport langs Mefjordveien og drift i bruddet. Risikoen for skred er derfor direkte og indirekte ivare tatt for driften av bruddet.»

Medfølgende kart fra Tiltakshaver:





DMF påminner Tiltakshaver om byggteknisk forskrift (TEK 17) sine generelle trygghetskrav mot naturpåkjenninger, herunder forskriften § 7-3 om sikkerhet mot skred. Kommunen er planmyndighet og NVE er fagorgan når det gjelder skredfare. DMF forutsetter at Tiltakshaver etterlever byggteknisk forskrift og trygghets- og dokumentasjonskrav når det gjelder skredfare.

Troms og Finnmark fylkeskommune

Fylkeskommunen uttaler at de ikke har gjort funn av kulturminner ut ifra deres kunnskaper om området. De påpeker at ikke alle kulturminner er registrert, og viser derfor til Tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom man under markinngrep skulle støte på spor etter tidligere menneskers aktivitet. Fylkeskommunen ber om å få beskjed dersom det oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller uventede steinkonstruksjoner.

DMF sine kommentarer

DMF har merket seg fylkeskommunens merknader, og påminner Tiltakshaver aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminneloven § 8, og at fylkeskommunen skal varsles ved overnevnte funn.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalterens innspill gjengis i det følgende:

«Uttalelse fra miljø

Det er registrert 6 rødlistede arter ved massetaket. Hvis artene hekker i dette masseuttaket, kan forvaltningsprinsippet i naturmangfoldloven § 15 komme til anvendelse.

Dere anmodes om å ta inn følgende formulering i driftsplanen:

Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås.

Hvis det er fare for at uttak av masser vil føre til utslipp av finpartikulære materialer til resipient bør det settes vilkår for at drenering av massetaket utføres, og dimensjoneres på en slik måte at det ikke fører til utslipp/utspyling av finpartikulære materialer til resipient. Det må heller ikke føre til skade på omgivelsene.

Virksomheten plikter ellers å drive etter forurensningsloven med tilhørende forskrifter. Særlig relevant er bestemmelsene i forurensningsforskriftens kapittel 30 – forurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og singel, og avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall.

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for etablering av massetak og steinbrudd hvor det skal knuses eller siktes masse for produksjon av ulike grus/sand/singel fraksjoner.

Uttalelse fra Plan

Arealet er i kommuneplanen for Berg kommune (nå Senja kommune)



med planid 1929201901 satt av til råstoffutvinning, og arealbruken er avklart. Tiltaket er så vidt vi kjenner til ikke omfattet av en reguleringsplan. Bestemmelsene til kommuneplanen har en del krav til området, driftsplanen og etterbruk.

Vi registrerer at driftsplanen legger opp til enn annen maksimal skråning enn det som er omtalt i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, men dette er noe kommunen som planmyndighet må kommentere.

Driftsplanen omtaler et gjerdet for å hindre at uvedkommende har adgang til området, og vi forutsetter at denne vil være av en slik kvalitet at den vil hindre beitedyr, herunder reinsdyr, å komme inn i området.»

DMF sine kommentarer

DMF har merket seg Statsforvalteren sine høringsinnspill, og påpeker ovenfor Tiltakshaver viktigheten av kvaliteten til sikringsgjerdene, jf. uttalelsen fra Statsforvalteren.

Når det gjelder rødlistearter og anmodning om endring av driftsplanen og om forurensing til resipient, se DMF sin vurdering i punkt 5.7.

Mattilsynet

Mattilsynet har vurdert at drikkevannskilden Kvalvikvannet til Senjahopen vannverk ligger for langt unna til at den vil kunne bli påvirket av støvpartikler fra massetaket. Videre har de vurdert at avstanden fra massetaket til lakseoppdretten ved Indre Bringneset er for lang til at det vil være sannsynlig med forurensning eller forstyrrelser.

Mattilsynet har også vurdert sannsynligheten for påvirkning av levendelagring av villfanget fisk i Hopsvatnet. Det opplyses om at lagrene normalt består av torsk og at denne fiskearten er kjent for å være følsom for støy. Dersom torsken blir skremt og beveger seg raskt opp og ned, vil svømmeblæren kunne sprekke eller bli unormal stor. Torsken vil miste evnen til å orienter seg i vannet og enten bli liggende på bunnen eller henge som en flyter i overflaten. Dette vil være svært smertefullt for dyret, og kan også føre til død.

Det er vurdert at avstanden fra massetaket til Hopsvatnet er slik at vibrasjoner og støy vil kunne påvirke torsk som står i merder der. På bakgrunn av dette påpeker Mattilsynet at sprengning og lignende arbeidsoppgaver som skaper støy, planlegges og at det tas hensyn til eventuell fisk som oppholder seg i Hopsvatnet.

DMF sine kommentarer

DMF oversendte høringsinnspillet fra Mattilsynet til Tiltakshaver for uttalelse. Tiltakshaver har redegjort for levendelagring av fisk, og skriver følgende:

«Det har ikke lyktes oss å finne noen som kjenner til ventemerder de refererer til, men det kan være en generell tillatelse dersom noen trenger det, eller for fremtidig bruk etc. Vi mener dette har liten betydning på kort sikt og denne aktuelle jobben fordi:

- *Det er nettopp i Hopsvatnet uttatt stein skal benyttes, her skal det fylles omfavnsnoloer/diker med ca. 50.000m3 sprengstein og 15.000m3 grusmasser,*



deretter skal Hopsvatnet mudres og dybdesprenges i et omfang av ca. 300.000m³ av forurensede masser, rene masser og sprengt stein fra havnen i Hopsvatnet. Alt dette skal fylles inn i diktene der det til slutt blir 82.000m² utfyllt sjø til nytt landareal og industriområde. Jeg vil på bakgrunn av dette med sikkerhet si at det ikke kan befinne seg noen villfanget torsk i området ila den tiden bruddet driftes som hardest og i en periode frem til høst 2023.

PS: Norvald Jørgensen AS vil uavhengig av dette ta forholdet med i kvalitetssikring for videre drift i bruddet, og redegjøre om det er et problem eller en utfordring for enkelte perioder fremover.»

5. DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.

I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m³ masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF. Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.

En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2.

DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.

DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden:

5.1 Utvinningsrett

Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler. Tiltakshaver er ikke grunneier til konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale med grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen fremlagt avtaler med grunneierne for gbnr. 303/4, 303/32 og 303/2,27, som dokumentasjon for utvinningsrett.

Avtalene gir Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte konsesjonsområdet i avtaleperioden.

DMF vurderer at Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten.

5.2 Tiltakets arealmessige status

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 15 daa og fremgår av kart med tittelen «Røssevika steinbrudd i Andøy kommune», produsert ved DMF i september 2021, se vedlegg 1.



Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning.

5.3 Prosjektets økonomi

DMF har vurdert den vedlagte informasjonen om økonomien i prosjektet. DMF vurderer prosjektet å være økonomisk gjennomførbart.

5.4 Driftsplan

For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Driftsplanen skal være et styringsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket, og et referansedokument ved DMFs tilsyn.

Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket.

Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av steinbruddet. Beskrivelsen og kart- og snitt-tegninger presenterer den planlagte brytningen av forekomsten innenfor det omsøkte arealet på 15 dekar. Det totale volum fast fjell som skal tas ut er estimert til 210 000 m³. Årlig uttak vil variere med markedet, men planlagt uttak pr. år er 40 000 faste m³ de første to årene og senere 5 000 faste m³. Det legges opp til drift i 4 etapper. Videre presenteres plan for sikring og for avslutning. Bruddområdet planlegges tilbakeført til landbruks-, natur- og friluftsmål samt reindrift.

DMFs vurdering er at driftsplan for Røssevika steinbrudd, kan godkjennes. Planen anses å tilfredsstille de krav DMF stiller til driftsplaner og etter DMFs vurdering legger planen opp til bergfaglig forsvarlig drift.

Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner, bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra den til enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

5.5 Bergfaglig forsvarlig drift

Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet. DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig. Ved vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket.

5.6 Søkers kompetanse for drift av forekomsten

Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold til kravet til skikkethet.



I henhold til forskrift til mineralloven § 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser skal ha en bergteknisk ansvarlig.

Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Thomas Bogholm Nystad som bergteknisk ansvarlig for uttaket og er innleid fra Sweco Norge AS. Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarlig for uttaket og oppfyller forskriftens kvalifikasjonskrav.

DMFs vurdering er at Tiltakshaver har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten.

5.7 Miljømessige konsekvenser av utvinning

Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet vektlegges.

Det foreligger ingen reguleringsplan for uttaket.

Biologisk mangfold – vurdering etter naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og Artskart (gjennomført i september 2021) lagt til grunn for vurderingene etter naturmangfoldloven. DMF anser kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 8 som tilstrekkelig til at det kan fattes vedtak i saken. Førre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 kommer dermed ikke til anvendelse.

Det er registrert seks rødlistede arter i nærheten av uttaket ved søk i Artsdatabanken. I høringsinnspill fra Statsforvalteren anmodes det om å innta krav i driftsplanen for å ivareta hensynet til disse artene. Artene er ikke registrert innenfor uttaksområdet. Etter mineralloven § 48 gjelder en generell varsomhetsplikt for alle arbeider knyttet til uttaksvirksomheten, og som DMF forutsetter at Tiltakshaver følger. Bestemmelsen lyder som følger: «Arbeider etter denne lov skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig, og slik at arbeidene ikke fører til unødvendig forurensing eller unødvendig skade på miljø.» DMF vurderer at bestemmelsen ivaretar Statsforvalterens innspill, og anser at det derfor ikke er nødvendig å stille vilkår i vedtaket. Dersom det blir nødvendig å iverksette tiltak for å ivareta noen av artene, må Tiltakshaver vurdere om dette innebærer vesentlige endringer i driftsplanen som krever godkjenning av DMF, jf. vedtaket punkt 2.1 og punkt 5.

DMF vurderer at uttak av masser som omsøkt ikke vil være i konflikt med forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer gitt i naturmangfoldloven § 4 eller forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5.

Jf. naturmangfoldloven § 10 skal den samlede belastning på økosystem og naturmangfoldet i regionen vurderes.

DMF har kommet til at det ikke foreligger avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.

Forurensning og avrenning – vurdering etter forurensningsforskriften § 30-6



Statsforvalteren har i sitt høringsinnspill adressert hensynet til mulig avrenning og forurensing av finpartikulære materialer til resipient.

Det er opplyst i driftsplanen at det går bekker i området som krysser Melfjordveien i stikkrenner. Disse skal ivaretas ved at bekkene vil bli ledet rundt bruddet. Videre skal det utføres undersprengning slik at lokalt overvann blir drenert i underbygningen i bruddet. Dersom det oppdages slam i suspensjon i avrenningen fra bruddet, vil det bli etablert sedimentasjonsbasseng og filterlag før vannet ledes ut i sjøen.

DMF minner om forurensningsforskriften kapittel 30 og meldeplikten til forurensningsmyndigheten ved oppstart av virksomheten. DMF understreker at Tiltakshaver plikter å holde seg innenfor de grenseverdiene som er satt i forskriften § 30-6.

5.8 Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift

Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfører nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og dyr.

Steinbruddet skal til enhver tid være forsvarlig sikret, jfr. minerallovens § 49 og i henhold til gjeldende krav i arbeidsmiljøloven. Tiltakshaver skal etableres tilstrekkelig skilting og gjerde, samt. låsbar bom og port ved adkomstvegen inn til steinbruddet. Dette for å forhindre arbeidet i uttaket ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. I driftsplanen nevnes det at uttaket drives med palldrift, der pallhøyden maksimalt er 12 meter og hyllebredde på minimalt 10 meter. Pallveggen er tilnærmet vertikal, noe som gir en veggvinkel på om lag 52°. Permanente jordskråninger skal ha en maksimal helningsvinkel på 1:2. Det opplyses også om rensk av bruddveggen under driften av uttaket. Det går en høyspentledning parallelt med Melfjordveien som skal hensyntas og netteier skal kontaktes dersom det er planlagt drift under 30 meter fra nettanlegget.

Det skal tas hensyn til krav og lovverk mot forurensning med tanke på støy, støv, innsyn og avrenning, der tiltakshaver har ansvar for at disse opprettholdes. Åpne lagringsplasser av råvarer skal plasseres slik at det blir utsatt for minst mulig vind og vannes ved behov for å redusere støvflukt. Transportbiler som tar med gjørmene ut på Melfjordveien skal bli skylt før de kjører ut på veien. Vassdrag i nærheten av uttaket skal hensyntas og det skal gjøres nødvendig tiltak mot avrenning av overvann.

DMF har kommet til at dette ikke er avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.

5.9 Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling

Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen sand, grus, pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg. Fra NGUs databaser kommer det frem at ressursen i uttaket består av granitt til granodioritt med stedvis av kvartsdioritt. Masser som blir produsert fra uttaket blir knust til ulike fraksjoner, som skal bli brukt i bygg- og anleggsvirksomheten.

5.10 Langsiktige planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området



Etterbruken av uttaksområdet er landbruks-, natur- og friluftsmål samt. reindrift. Etter endt drift skal alt av utstyr, samt brakker, bygg og skrapmasser ryddes bort. Området skal istandsettes med deponerte rene avdekningsmasser og revegeteres i størst mulig grad parallelt med produksjonen. Resterende tilbakeføring skal bli gjort etter endt drift. Steinbruddet avsluttes med pallhøyde på maksimal 12 meter og hyllebredde på minimum 10 meter, der pallene fungerer som sikringshyller. Det opplyses også at det blir utført sluttrens av bruddveggene etter endt drift, for å sikre at det ikke er løse partier. Permanente jordskrån timer får en maksimal helningsvinkel på 1:2. Det skal etableres tilstrekkelig inngjerding nær kanten av uttaket, og det skal forekomme vedlikeholdsavtale for sikringsgjerdet.

DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er tilfredsstillende, og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis.

5.11 Økonomisk sikkerhetsstillelse

Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven § 2-1 fremsatt forslag til sikkerhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter endelig krav til sikkerhetsstillelsen.

Tiltakshaver foreslår at det stilles økonomisk sikkerhetstillatelse gjennom bankgaranti og individuell fondsavsetning, med nedre grunnbeløp på NOK 300 000. Årlig innbetaling på 3 kr/tonn uttak, inntil et totalbeløp på NOK 750 000.

5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens størrelse

DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som utilstrekkelig. Etter forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt.

Ved beregningen av størrelse på den økonomiske sikkerhetsstillelsen har DMF kun lagt vekt på nødvendige sikrings- og oppryddingskostnader som kan oppstå ved en uforutsett stans. Disse er hovedsakelig fjerning av konstruksjon, massehåndtering, arrondering, annen varig sikring, beplantning og andre direkte avslutningskostnader. Etter forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt.

DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille finansiell sikkerhet med NOK 750 000 for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på egne erfaringstall for tilsvarende uttak, med tillegg for eksterne- og uforutsette kostnader.

5.11.2. Sikkerhetsstillelsens form

Formen på sikkerhetsstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd.

Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten stilles ved bankgaranti og individuell fondsavsetning til bankkonto, som det i henhold til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal etableres pant i til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6. Tiltakshaveren skal ikke ha rådighet over slik bankkonto som skal sperres til fordel for DMF.



Bankgaranti – oppstartsfase

DMF vurderer at det er nødvendig at Tiltakshaver før oppstart av drift stiller en bankgaranti som en påkravsgaranti, som DMF finner tilfredsstillende, for et beløp stort NOK 300 000. Dette for å ha tilstrekkelig sikkerhet i en oppstartsfase før fondet har nådd maksimal avsetning. Størrelsen av bankgarantien er satt ut ifra en vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig sikkerhet i denne fasen.

DMF kan fremme krav under bankgarantien i følgende tilfeller:

- (i) Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak som aksepteres av DMF;
- (ii) Ved konkurs, opphør eller annen avvikling av Tiltakshavers virksomhet; og
- (iii) Ved tilbakekall av konsesjonen.

Ved melding til garantisten om at ett av tilfellene i punkt (i) – (iii) over foreligger skal DMF ha rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver. Bankgarantien skal bestå så lenge beløpet inntil nå på bankkontoen ikke har nådd NOK 300 000. Når beløpet inntil nå på bankkontoen har nådd NOK 300 000, eller etter skriftlig samtykke fra DMF forut for dette tidspunkt, faller plikten til bankgaranti bort.

Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse

Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet på NOK 750 000 er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 2,73 pr tonn uttatt masse.

Ved fastsettelse av sats per tonn uttatt masse har DMF lagt til grunn at fondet skal bygges opp over en periode som avhenger av årlig uttak. I søknaden er uttaket anslått til 40 000 m³/år de 1 - 2 første årene og 5 000 m³/år årene etter. Dette tilsvarer ca. 110 000 tonn/år og 13 750 tonn/år, noe som gir en årlig avsetning på NOK 2,73 pr tonn.

Innbetaling for forrige års uttak av masse må være avsatt innen 1. februar etterfølgende år.

5.11.3. Rapportering og dokumentasjon

Inntil nå på konto skal årlig dokumenteres ved å gi DMF tilgang til en oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen.

Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF underrettes umiddelbart. Ellers skal tiltakshaver hvert femte år foreta en vurdering av om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.



DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som fremkommer over, og finner av den grunn nødvendig å pålegge Tiltakshaver plikter om dette i konsesjonsvilkårene.

5.11.4. Justering av sikkerheten

Etter forskrift til mineralloven § 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak om endring av avsetningens størrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling og tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak.

6. Driftskonsesjonens varighet

Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år.

Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift er startet opp senest fem år etter at konsesjonen er gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. Det kan søkes til DMF om forlengelse av disse fristene. Driftskonsesjonen faller også bort dersom:

- Utvinningsretten for statens mineraler slettes
- avtalen om rett til å utnytte forekomst av grunneiers mineraler opphører
- skjønn ikke er krevd innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter mineralloven § 37 andre ledd bokstav a

Overdragelse av driftskonsesjonen krever søknad til og godkjenning fra DMF, jf. mineralloven § 45 a.

7. Tiltakshavers plikter

Tiltakshaver har rettigheter og plikter som følger av mineralloven med forskrifter.

Meldeplikt ved oppstart og stans av drift

Senest en uke før oppstart av driften skal tiltakshaver sende melding til DMF.

Tiltakshaver skal også sende melding til DMF før driften midlertidig stanses eller legges ned, i henhold til mineralloven § 44.

Driften skal utføres med varsomhet

Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig. Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendig forurensning eller skade på miljøet, i henhold til mineralloven § 48.

Forsvarlig sikring og opprydding

Området skal sikres slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. Sikringsplikten omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser på områder som er tilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven § 49.

Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven § 50. Området skal være forsvarlig ryddet og varig sikret etter at arbeidene er avsluttet, i henhold til mineralloven §§ 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når oppryddingen skal være avsluttet.

Ansvar for bergteknisk ansvarlig



Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse

- at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere, nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas
- at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte
- at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan

Rapportering

Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via «MinSide» på dirmin.no.

Når uttak av grunneiers mineraler legges ned, kan DMF stille krav om å sende inn sluttrapport, måledata og prøvemateriale. Dette gjelder dersom uttaket har mineraliseringer av vesentlig geologisk interesse.

8. Rett til å klage

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar med reglene i forvaltningsloven kapittel VI.

Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer.

Partene i saken har rett til å gjøre seg kjent med saksdokumentene, etter forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Vennlig hilsen

Unni Garberg
seksjonssjef

Siri Elise Aakenes
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Siri Elise Aakenes

Vedlegg:

Vedlegg 1_Godkjent konsesjonsområde

Vedlegg 2_Avtale om finansiell sikkerhetsstillelse

Vedlegg 3_Påkrevsgaranti

Vedlegg 4_Pantsettelseserklæring for enkle pengekrav



Vedlegg 5_Godkjent Driftsplan

Mottakere:

Norvald Jørgensen AS	Lysnesveien 89	9372 GIBOSTAD
Statsforvalteren i Troms og Finnmark	Statens hus Damsveien 1	9800 VADSØ
Norges vassdrags- og energidirektorat Region nord	Kongens gate 14-18	8514 NARVIK
Mattilsynet	Postboks 383	2381 BRUMUNDDAL
Arva AS	–	9291 TROMSØ
Nord-Senja reinbeitedistrikt	Bukkemoveien 281	9372 GIBOSTAD
Troms og Finnmark fylkeskommune	Postboks 6600	9296 TROMSØ
Senja kommune	Pb 602	9306 FINNSNES
Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Reindriftsavg.	Bredbuktnesveien 50 B	9520 KAUTOKEINO
Troms og Vest - Finnmark		
Mefjord Holding AS	Mefjordvær	9386 SENJAHOPEN
Andrine Emilie Brox	Nerdrumsveien 15A	1900 Fetsund
Aud Erna Sivertsen	Mefjordveien 1944	9386 Senjahopen
Berit Sivertsen	Mefjordveien 1942	9386 Senjahopen
Eivind Gunnar Heitmann	Mefjordveien 1913	9386 Senjahopen
Evelyn Jannie Johansen	Mefjordveien 1996	9386 Senjahopen
Gerd Brow Simonsen	Myrerskogveien 26	0495 Oslo
Gunvald Kalin Wilgård	Postboks 600	9306 Finnsnes
Inge Simonsen	Bjorvika 7	9386 Senjahopen
Jonny Wilsgård	Mefjordveien 1884	9386 Senjahopen
Ketil Gunder Wilgård	Bjorvika 51	9386 Senjahopen
Merete Wilsgård	Bjorvika 61	9386 Senjahopen
Roald Hagbart Wilsgård	Brakkeveien 4	9386 Senjahopen
Roger Andreas Wilgård	Brakkeveien 16	9386 Senjahopen
Sven Martin Brox	Mefjordveien 1976	9386 Senjahopen
Torkel Wilsgård	Bjorvika 26	9386 Senjahopen