



Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 242	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering Trondheim	Gradering Åpen
Kommer fra ..arkiv Trondheimske	Ekstern rapport nr	Oversendt fra	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Befaringsrapport fra Steens Kalkbrenneri, Furnes, Ringsaker				
Forfatter Svinndal, Sverre		Dato 21.05. 1986	Bedrift Bergvesenet	
Kommune Ringsaker	Fylke Hedmark	Bergdistrikt Østlandske	1: 50 000 kartblad	1: 250 000 kartblad
Fagområde Befaring	Dokument type	Forekomster Steens Kalkbrenneri		
Råstofftype Industrimineral	Emneord Kalkstein			
Sammendrag				

BEFARINGSRAPPORT

STEENS KALKBRENNERI, FURNES, RINGSAKER KOMMUNE
16.mai 1986

Steens Kalkbrenneri ligger ved Mjøsa og like inntil jernbanen i Ringsaker kommune like nord for Hamar.

Eier: advokat Karl Steen Østberg.

Kalkbrenningen stanset i 1977 og det produseres idag vesentlig formalt kalksten til jordbruksformål.

Det var greit å finne fram til kalkverket ved fra E.6 å ta av vegen til Hedemarkstoppen og så videre til venstre ned mot sjøen og jernbanen.

Østberg hadde kontor hjemme og jeg besøkte han der og var senere på en befaring i anlegget. Østberg bor i en villa ca 500 m fra anlegget.

Bedriften hadde de senere år investert ca 6 mill.kroner i nytt knuse- og sorteringsanlegg. Det var bl.a. satt inn møller (pralmølle) for å få bedre korning. Omleggingsarbeidene var ikke helt ferdige og pga. spesielle problemer var det ved besøket uvanlig mye støv i anlegget. De nevnte støvplagene skulle være nesten eliminert når verket var helt ferdig ut på høsten.

Kalken som nå gikk i produksjon ble lastet opp i plan med anlegget, men kalken ble brudt på et mye høyere nivå og styrtet ned en steil bruddkant på anslagsvis 40 m. Det er drevet en transporttunnel opp til det øvre nivå der brytingen pågikk og her var en også i gang med å lage en veg opp til toppen av forekomsten.

Prosjekteringen av tunnelen og den videre bryting var utført av Kontoret for Fjellsprenkningsteknikk.

Det er meget trangt i bruddet og vanskelig å få noe system på pallbrytningen. I alle fall er det idag et noe "rotete" opplegg.

Tunnelen har imidlertid løst problemet med å komme opp på toppen så en kan få startet med en systematisk palldrift herfra.

Etter Østbergs utsagn er det ikke noen problemer med fremtidige reserver. Driften foregår på egen eiendom og det er her reserver for lang tid framover, selv om den såkalte "Bygdeborgen" holdes utenfor. Det har vært noen konflikter med tur- og fri-luftsinteresser fra Hamar kommune, men dette skal nå være klart.

Det har tidligere vært produsert en del pukk, men nå er det helt overveiende landbrukskalk som produseres.

Det bør ikke bli for lenge til neste besøk. Støvplagen og

brytingsopplegget bør ettersees.
Østberg lovte å sende en utredning angående bedriften som han hadde utarbeidet i forbindelse med de verne- og fredningsplaner som i den senere tid har berørt driftsområdet.

Trondheim, 21. mai 1986

Sverre Svinndal
Sverre Svinndal
geolog