


Raje steinbrudd i Tinn kommune



Konsesjonsområde

Herlaugstaul

Rajemyre

Under behandling

Raje sag

47 DAA

1750 Raje steinbrudd


Gviteberg

Halvorstaulmyran

Kvistrudhagen

Tegnforklaring

- Konsesjonsområder
- GeocacheBasis



Kart produsert ved DMF 09.11.2018
UTM 33N

Kartverket, Geovekst og Kommuner - Geodata AS; Directorate for mining with the comissioner of mines at Svalbard

Raje steinbrudd i Tinn kommune



Konsesjonsområde

Under behandling

47 DAA

1750 Raje steinbrudd


Tegnforklaring

-  Konsesjonsområder
-  GeocacheBilder

Kart produsert ved DMF 09.11.2018

UTM 33N

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS; Directorate for mining with the commissioner of mines at Svalbard



1:4 000

